

沧州YTPY消防高温排烟风机 双拓空调设备

产品名称	沧州YTPY消防高温排烟风机 双拓空调设备
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东双拓空调设备有限公司

大家使用的YTPY消防高温排烟风机在试车的过程中需要检查的事项：

检查1、倾听转子工作声响是否正常，有无冲突现象；查看衔接螺栓有无松动；

检查2、轴承温度是否符合技能规；冷却水是否通畅；轴封设备部位有无漏气现象；

检查3、传动齿轮或齿轮变速器工作声响是否良好；

检查4、泊车后，应查看转子有无转向移位，两转子之间(罗茨鼓风机)或转子与机壳之间的空隙、叶轮与进风口的空隙等，与试车钎比较有无改变查看电器与外表壮汉子，沧州YTPY消防高温排烟风机，有无损坏或失灵现象。

平时我们在运行排烟风机的时候，要注意排烟风机的运行的温度：

1、排烟风机通常情况下的主要控制参数有工作温度、风量、电机功率等，YTPY消防高温排烟风机生产厂家，这些参数的值在一个正常范围内的时候，排烟风机才能正常运行。

2、一般来讲，要求排烟风机的介质温度不能高于85摄氏度，并且当输送介质温度达到280摄氏度时还能工作30分钟。而且输送介质的温度冷却至室温的时候，排烟风机仍然能够正常运转。这就是对排烟风机温度的要求，也就是说温度骤升骤降的时候对风机的考验是非常大的。

我们应该怎样解决消防排烟风机电流过大的问题：

问题1、消防排烟风机的电动机输入电压过低或电源单向断电，要及时检查电压，YTPY消防高温排烟风机厂家，电源是否正常;联轴器连接不正，皮圈过紧或间隙不均，要重新调整找正

问题2、当风机的皮带轴安装不当，消耗无用功过多，也要重新调整找正;如果碰到通风机联合工作恶化或管网故障，YTPY消防高温排烟风机厂家，一定要调整风机联合工作的工作点，检修管网系统。

问题3、如果在开车时进口管道闸阀未关严，要注意开车是要关严闸阀;当流量超过额定值或风管漏气，要关小节流阀，检查是否漏气

沧州YTPY消防高温排烟风机-双拓空调设备由山东双拓空调设备有限公司提供。山东双拓空调设备有限公司(www.dzqxkt.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！