

天时燃烧器的价格 常州天时燃烧器 佰润热能设备

产品名称	天时燃烧器的价格 常州天时燃烧器 佰润热能设备
公司名称	无锡佰润热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城123-1213
联系电话	13063670662

产品详情

锚固件的材质。燃烧器所处的位置温度很高，其衬体表面温度高达1500 以上，如果耐热钢扒钉的耐高温性能不好，会很容易发生氧化反应，使其强度降低，导致浇注料脱落。扒钉膨胀产生热应力也会使浇注料产生裂缝、裂纹，破坏浇注料的结构，使其强度降低。锚固件的焊接。焊接前未对燃烧器表面进行清理和除锈，影响扒钉的焊接质量，常州天时燃烧器，使扒钉开焊，导致耐火浇注料脱落；扒钉与燃烧器钢结构表面接触面积太小，焊接面积也太小，降低扒钉的焊接牢固程度，使扒钉开焊脱落。

在锅炉改造中，大多数企业只注重锅炉的选择，而往往忽视燃烧机作为锅炉重要组成设备。由于大多数国外燃烧机产品对燃料的要求很高，国产优良燃烧机不仅价格比进口品牌低得多，而且由于是专门为国内市场开发的，因此更适合于国产锅炉和燃料。由于燃烧器是一种高燃料设备，一吨锅炉合适的燃烧器，运行燃料的成本在数千元，天时燃烧器工作原理，而大型锅炉燃烧器消耗的燃料数十万元。

燃烧器点火不成功的原因很多，先看燃烧机是否锁定，即燃烧机程控器的复位按钮是否亮起红灯（也叫报），如果不亮灯，要检查是否燃烧机电源没有输入；电源正常，天时燃烧器原理，报亮，按复位按钮1秒松开。

- 1.是不是风压太小了，把风压开关调到很小。
- 2.看看你的火检或者UV，是不是燃烧不充分所以检测火焰不是很理想。
- 3.供气压力是不是稳定，有没有达到燃烧要求。
- 4.流量不够，燃油或燃气跟不上。

5.如果有高低压开关要考虑压力问题.是否自检程序没通过。

6.点火变压器是否正常.....，要现场一个个排查。

天时燃烧器的价格-常州天时燃烧器-佰润热能设备由无锡佰润热能设备有限公司提供。无锡佰润热能设备有限公司（www.wxbairun.cn）位于无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城123-1213。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡佰润热能设备在行业专用设备中享有良好的声誉。无锡佰润热能设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。无锡佰润热能设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。