

裁线沾锡一体机 鼎工沾锡机厂家 沾锡机

产品名称	裁线沾锡一体机 鼎工沾锡机厂家 沾锡机
公司名称	深圳市鼎工自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道华荣路华旺工业园C栋
联系电话	13824359146

产品详情

相比传统的沾锡方式，自动化沾锡机有力的为企业节省了人力资源，一台自动化沾锡机的产量远比人工沾锡要准确，产量大幅度提高，减少不良率的出现。同时，沾锡机，也为企业解决了人力问题，也减少了工作人员在工作中操作不当带来的危险。

1全自动沾锡机厂家直销，不经代理商，价格真实，给您带来真正的实惠。

2、结构正经大气，零件悉数选用原装进口，经久耐用。

3、操作简略，线材长度，裁线速度，浸锡时刻彻底由触摸屏触碰操作。

5、线长由原装马达操控，总长和剥口长度到司。

6、叉刀设备，线头无大头、无分叉无伤铜芯。

7、无铅锡炉，裁线扭线沾锡机，满意环保高标准。有主动刮锡设备，使裁出的线材亮光无锡渣残留。

8、可设定刮锡时刻，使锡损耗达到底；90度角沾锡，裁线机带沾锡，锡口均匀到位。

9、有全自动沾锡机和助捍济设备。

10、夹线设备选用特别材料，使线材外皮无夹痕。

全自动沾锡机的特点：

线长由原装日本东方步进马达控制，总长和剥口长度到0.01MM;叉型刀装置，线头无大头、无分叉无伤

铜芯

操作简单，线材长度，裁线速度，裁线沾锡一体机，浸锡时间完全由触摸屏触碰操作

无铅锡炉，满足环保高标准;有自动刮锡装置，使裁出的线材光亮无锡渣残留;可设定刮锡时间，使锡损耗达到底;90度角沾锡，锡口均匀到位

产能产值达到每小时出成品12000条

全自动沾锡机的故障处理：

- 1、机器启动指示灯不亮。这种情况则表示电源线没有接好，或者裁线机开关出现问题。操作人员除了检查电源线、电压、开关外，还应该检查电脑箱是否出故障。
- 2、裁线机在作业时突然发出杂乱无章的噪音，这个时候就需要停下手中的作业进行相关检查了。杂音表示机器堵塞或者机器部件出现故障，也有可能是电压不稳。
- 3、裁出来的电线长短不一、截面粗糙等达不到质量要求，很有可能就是齿轮松动或者切割片损伤，好的方法就是进行检修。

裁线沾锡一体机-鼎工沾锡机厂家(在线咨询)-沾锡机由深圳市鼎工自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市鼎工自动化设备有限公司（szdinggong.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!