

湖北LD单梁起重机驱动装置 三六传动

产品名称	湖北LD单梁起重机驱动装置 三六传动
公司名称	咸宁三六传动设备股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市巨宁大道56号
联系电话	13872155810

产品详情

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

LB防爆梁式起重机根据GB3836.1-2000《性气体环境用防爆电气设备部分：通用要求》及GB3836.2-2000《性气体环境用防爆电气设备第二部分：隔爆型“d”》的规定，电机、电气为隔爆型，防爆级别为ExdIIC T4时，运行结构进行机构防火花处理。整机符合JB/T10219-2001《防爆梁式起重机》的规定，防爆等级分别为ExdIIBT4、ExdIICT4，具有结构合理、外形美观、防爆性强的特点。整机与Hb、BCD型防爆电动葫芦配套使用。其起重量为63t。

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

19、什么是变频分辨率?有什么意义?

对于数字控制的变频器，即使频率指令为模拟信号，输出频率也是有级给定。这个级差的单位就称为变频分辨率。变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz。例如，分辨率为0.5Hz，那么23Hz的上面可变为23.5、24.0Hz。

20、不采用软起动，将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?

在很低的频率下是可以的，但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流(6~7倍额定电流)，由于变频器切断过电流，LD单梁起重机驱动装置，电机不能起动。

咸宁三六传动设备股份有限公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

6、电缆滑车被卡住或运行不均匀

6.1、滑车轨道严重不直，接缝处错位。应校正轨道和接缝处。

6.2、滑车固定销子脱落，应重新销上销子。

6.3、由于振动紧固螺栓松弛，使滑车轨道不直或接缝处错位，应紧固螺栓，校正轨道。

7、电缆脱槽

7.1、电缆过松，应拉紧电缆并紧固。

7.2、电缆呈螺旋状，应更换电缆。

湖北LD单梁起重机驱动装置-三六传动(推荐商家)由咸宁三六传动设备股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。咸宁三六传动设备股份有限公司(www.slcd666.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!