

鑫超石材火烧面板材 芝麻灰火烧面板材 火烧面板材

产品名称	鑫超石材火烧面板材 芝麻灰火烧面板材 火烧面板材
公司名称	五莲县鑫超石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省五莲县街头石材产业园A区
联系电话	13455022999

产品详情

花岗石花岗岩火烧板的加工方法，涉及花岗石的加工技术。首先将天然花岗石锯成板材，对板材表面经过初磨，五莲红火烧面板材，再对初磨面进行火焰喷烧，而使其脱落0.5~1毫米的表面层。通过该方法加工的花岗石材料暴露了石块本色，火烧面板材，具有古朴、粗犷，自然感强。花岗石花岗岩火烧板可在人行道、公路、室内地面和墙上应用。日照鑫超石材专业生产火烧板，路沿石，挡车石等五莲花，芝麻灰火烧面板材，五莲红石材，欢迎新老顾客来电咨询！

五莲花火烧板常见的染色技术

完全染色

这种染色方式指的是将整块五莲花火烧板进行染色处理，一般是五莲花火烧板的颜色比较浅，和不染色的五莲花火烧板有着颜色上的差距，然后通过整块五莲花火烧板表面的全部染色，使得五莲花火烧板整体的颜色变深一些，当达到同等颜色的时候停止染色。这样就能使其与不染色的五莲花火烧板保持统一。

批量染色

加工出来的一批五莲花火烧板由于都具有色彩不够鲜艳和颜色暗淡，火烧面火烧板价格，而进行批量的染色，从而达到统一的颜色，统一的美观效果。

扫花染色

通过调成几种染色剂，在进行几种染色剂的局部染色，使颜色出现在一个小方块上或者某一部位上，达到颜色统一的效果。

五莲花火烧板的出现为我们的生活环境增加了一抹色彩，五莲花火烧板的石材性质比较的稳定，但是时间长了也是会有水斑的形成，对于水斑的形成是什么原因造成的呢？

- 1、吸水性过高的话就很容易造成水斑。
- 2、在安装的时候水分和泥浆没有按照正确的比例进行配合，导致过多的水分渗透到内部，形成水斑。
- 3、长期安装在潮湿的环境下，也会很容易的导致水斑的发生。
- 4、使用了劣质或者质量较差的养护剂，也是导致水斑发生的主要一个因素。

鑫超石材火烧面板材(图)-芝麻灰火烧面板材-火烧面板材由五莲县鑫超石材有限公司提供。五莲县鑫超石材有限公司（www.xinchaoshicai.com/）有实力，信誉好，在山东日照的花岗岩等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鑫超石材和您携手步入辉煌，共创美好未来！