

脉冲式布袋除尘器配件 晋发环保 阳泉脉冲式布袋除尘器

产品名称	脉冲式布袋除尘器配件 晋发环保 阳泉脉冲式布袋除尘器
公司名称	山西晋发环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省吕梁市交城县洪相乡成村工业区
联系电话	13303585013

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西晋发环保科技有限公司

【山西晋发化工设备有限公司】公司主要经营化工设备、制药设备、机电设备、脱硫脱硝、环保设备的销售及维修、VOC废气催化燃烧设备、UV光解净化设备、等离子净化设备等废气处理设备，单机布袋除尘器、脉冲布袋除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、木工除尘器、矿山除尘器、锅炉除尘器、脱硫脱硝设备等除尘整机。

喷吹管破损

喷吹管和脉冲阀的输出管都可能出现破损，阳泉脉冲式布袋除尘器，从而削弱清灰效果。出现这种故障的原因如下。

A.滤袋破损而且未能及时处理，脉冲式布袋除尘器哪有生产，使上箱体内含尘浓度升高，喷吹时高速气流携带粉尘对管壁产生严重冲刷，导致喷吹管出现穿孔。如图：

b.喷吹管的喷嘴偏斜，导致气流偏吹。

c.脉冲阀出口弯管曲率半径过小，同时供气管道内杂物未消除，气流携带杂物从弯管反弹冲刷喷吹管背面，导致喷吹管背面出现穿孔。

【山西晋发化工设备有限公司】公司主要经营化工设备、制药设备、机电设备、脱硫脱硝、环保设备的销售及维修、VOC废气催化燃烧设备、UV光解净化设备、等离子净化设备等废气处理设备，单机布袋除尘器、脉冲布袋除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、木工除尘器、矿山除尘器、锅炉除尘器、脱硫脱硝设备等除尘整机。

滤袋袋身部位磨损

除尘布袋袋身的磨损，常见滤袋中部竖向条状磨损痕迹，分几种情况：

如果破损痕迹由内向外，破损在袋笼竖筋接触处，脉冲式布袋除尘器配件，说明是袋笼竖筋脱焊或锈蚀，将滤袋磨断或喷吹压力过高、喷吹过于频繁，使滤袋与袋笼接触位置折叠断裂造成破损。通过更换袋笼或调整喷吹装置可解决此类磨损问题。

【山西晋发化工设备有限公司】公司主要经营化工设备、制药设备、机电设备、脱硫脱硝、环保设备的销售及维修、VOC废气催化燃烧设备、UV光解净化设备、等离子净化设备等废气处理设备，单机布袋除尘器、脉冲布袋除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、木工除尘器、矿山除尘器、锅炉除尘器、脱硫脱硝设备等除尘整机。

酸腐蚀

高温滤料一般存在酸腐蚀，以硫氧化物为主。尤其是在燃煤锅炉电厂的烟气除尘中，采用高硫煤，而且电袋结合项目，烟气中硫氧化物含量高，可以达到5000mg/Nm³。在高温环境下，硫氧化物形成亚硫酸、硫酸，对滤料造成酸腐蚀而失效。如烟气中含有HF，则不能采用玻璃纤维类滤料，易酸腐蚀造成滤料失效。

一般控制烟气运行温度在酸以上即可，如低于酸温度必须关闭除尘器系统，避免腐蚀滤袋。酸性液体还有盐酸、硫酸、等。

脉冲式布袋除尘器配件-晋发环保-阳泉脉冲式布袋除尘器由山西晋发环保科技有限公司提供。脉冲式布

袋除尘器配件-晋发环保-阳泉脉冲式布袋除尘器是山西晋发环保科技有限公司（www.sxjfbkj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。