

# 欧雷重工机械 全自动制砂机成套设备 保定全自动制砂机

产品名称	欧雷重工机械 全自动制砂机成套设备 保定全自动制砂机
公司名称	河南欧雷重工机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市紫荆路与和协路向东200米
联系电话	13676958009

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南欧雷重工机械设备有限公司

### 全自动制砂机

新型制砂机，需要兼具制砂和双重功效，并很好将两者结合，全自动制砂机生产线厂家，生产出的砂子、混凝土骨料等粒型更好、级配合理、强度高、细度模式可调，从品质上于天然砂，可更好应用到建筑、水利、公路、铁路、桥梁等各个领域，制砂机破碎原理简单，易于操作，正是因为这个特点，如果是在煤炭加工厂，或者是产量不高的、粉碎物料硬度不大的加工厂，完全可以选择复合式制砂机。如果是粉碎的物料比较坚硬，您就要考虑设备易损件的更换频率和维护工作量了。

立轴制砂机内部转子从上到下为相同的直径，锤头为板锤，全自动制砂机生产商，这样的结构采用的是石打铁原理，而且板锤距离设备内部的筒体距离近，因此，如果操作不好就会出现所制成品砂细粉多的问题。

在设备的生产过程中，可能会遇到各种各样的问题，在遇到问题时，我们要具体的分析原因，因为立轴制砂机原料的种类就非常多，各种性质的石头泥土含量不同，水分不同，软硬不同，出来的成品肯定千差万别，因此，在试运行的时候，需要根据实际情况进行调整。

立轴制砂机出来的细粉多，一是要看原料，原料本身如果细粉就比较多，比较碎，全自动制砂机成套设备，也容易碎，保定全自动制砂机，那么再经过内部多层板锤的击打，就更容易变得碎料多，细粉多就很正常。如果说打的原料是鹅卵石，花岗岩等比较硬的石头，这种情况下，出来的细粉比较多，就需

要注意了。也可能是设备转速过高，造成石头在立轴制砂机内部击打力过大，因而导致细粉多。也可能是设备本身有制造缺陷，导致了细粉多这样的结果。因此，如果到实际运行中，发现立轴制砂机有细粉多的情况，要和现场的技术人员和厂家进行沟通，逐一排除问题，查清原因。

主要的是它的出现简化了制砂的生产流程，提高了耐磨件的使用寿命。就拿鹅卵石制砂来说，它的质地坚硬，破碎相较而言更具有难度，一般的制砂生产线采用鄂破+圆锥破碎机+制砂机的三级破碎工艺。而制砂机设备可以省下圆锥破碎机的环节，直接降低了生产成本。鹅卵石的应用范围将逐渐拓宽。鹅卵石是一种天然的固体矿石，其应用过程中，还需进行破碎加工。鹅卵石的硬度比较大，要想达到较好的破碎效果，需要使用新型制砂机进行破碎加工才行。全自动制砂机

欧雷重工机械(图)-全自动制砂机成套设备-保定全自动制砂机由河南欧雷重工机械设备有限公司提供。河南欧雷重工机械设备有限公司(www.honlzg.com)是机械及工业制品项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欧雷重工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欧雷重工更加美好的未来。