

宁夏冶炼级铬矿砂 巩义市盛世耐材公司 冶炼级铬矿砂供应商

产品名称	宁夏冶炼级铬矿砂 巩义市盛世耐材公司 冶炼级铬矿砂供应商
公司名称	巩义市盛世耐材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安路中段
联系电话	13949026665

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市盛世耐材有限公司

冶炼级铬矿砂

铬矿烧结后品位一般会下降，烧结配料会使品位下降，但烧结的还原作用会预还原部分铬矿中氧化物，通常还原作用的品位提升相对烧结配料的品位下降小。所以品位一般会下降。铬矿烧结后品位一般会下降，烧结配料会使品位下降，但烧结的还原作用会预还原部分铬矿中氧化物，通常还原作用的品位提升相对烧结配料的品位下降小。所以品位一般会下降。冶炼级铬矿砂

铬矿砂生产工艺铬矿原料（已经破碎成粉料）水洗加工，目的是滚筒筛筛分粒度，冶炼级铬矿砂厂家批发，去除泥和杂质；烘干原料去除水分；烘干的原料进入振动筛，筛分出客户需要的粒度；4把筛分的粒度进行磁选，目的除铁去硅；磁选后的铬含量达到46%以上，硅在1%以下；5包装成品。铬矿砂生产工艺铬矿原料（已经破碎成粉料）水洗加工，目的是滚筒筛筛分粒度，冶炼级铬矿砂报价，去除泥和杂质；烘干原料去除水分；烘干的原料进入振动筛，宁夏冶炼级铬矿砂，筛分出客户需要的粒度；4把筛分的粒度进行磁选，目的除铁去硅；磁选后的铬含量达到46%以上，硅在1%以下；5包装成品。

冶金级铬矿砂：用于生产高碳铬铁和低微碳铬铁

冶金级铬矿石主要用于冶炼各种铬铁合金。用来冶炼铬铁合金的铬矿石又按不同的冶炼用途分为4个品级：

除了上述成分要求外，用于高炉冶炼碳素铬铁的块度要求为40~75mm，电炉冶炼碳素铬铁的块度为40~50mm。

冶金级铬铁矿石还可用来冶炼金属铬，目前我国冶炼金属铬的方法有火法和湿法两种。采用湿法冶炼金属铬要求：铬矿石或精矿含 Cr_2O_3 38%、 $\text{Cr}_2\text{O}_3/\text{FeO}>2$ 、 $\text{SiO}_2<12\%$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3<10\%$ ，此外矿石粒度小于180目的应占80%以上。冶炼级铬矿砂

宁夏冶炼级铬矿砂-巩义市盛世耐材公司-冶炼级铬矿砂供应商由巩义市盛世耐材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市盛世耐材有限公司（user.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!