

厨房排油烟风扇质量放心可靠

产品名称	厨房排油烟风扇质量放心可靠
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州油烟净化工程

风管与部件安装应注意的质量问题：

- 1、支、吊架不刷油、吊杆过长。支、吊架间距过大
- 2、修改管、铆钉孔未堵
- 3、螺丝漏穿，不紧、松动
- 4、净化垫料不涂密封胶
- 5、风口安装不合要求
- 6、防火阀动作不灵活

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州排烟通风加工，杭州油烟净化工程

制作质量要求：

- 1) 风管的规格、尺寸必须符合设计要求；
- 2) 风管外观质量应达到折角平直，圆弧均匀，两端面平行，无翘角；
- 3) 风管的内表面要做到表面光滑，严禁有横向拼缝和在管内设加固筋或采用凸棱加固方法。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州排烟通风、杭州油烟净化工程

随着办公写字楼、办公环境的不断改善，空调系统也越来越广泛地深入到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到效果，除了设计的合理性，空调通风工程的施工也是一项重要的影响因素。风管作为空调通风工程中的重要环节，其施工质量的好坏直接影响着系统的安装质量及运行效果。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

由于风管无法连接具有连接接头严密质量好、接头重量轻、省材料、施工工序简单、节省工时、易于实现全机械化、自动化施工、施工成本低等众多优点，因而得到广泛推广应用。目前风管无法连接形式有几十种，而且新的形式还在不断出现，但按其结构原理可分为承插、咬合、铁皮法兰和混合式连接五种。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，厨房排油烟风扇，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

表现形式：法兰表面不平整，圆形法兰旋转任何角度和矩形法兰旋转180°后，与同规格的法兰螺栓孔不能重合；圆形法兰的圆度差，矩形法兰的对角线不相等；圆形法兰内径或矩形法兰内边尺寸超过《施工验收规范》和《质量检验评定标准》的允许偏差。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

产生的原因分析：

- 、下料的尺寸不准确，下料后的角钢未找正调直，致使法兰的内径或内边尺寸超出允许的偏差；
- 、圆形法兰采用手工热煨时，出现由于扭曲产生的表面不平和圆度差的弊病；
- 、圆形法兰采用机械冷煨时，出现由于煨弯机未调整好处于非正常状态；

- 、矩形法兰胎具的直角不准确；
- 、法兰接口焊接变形；
- 、法兰螺栓分孔样板分孔时有位移；
- 、法兰冲孔或钻孔的孔中心位移。

检查滤毒室

检查滤毒室的换气堵头或密闭阀门，换气堵头或密闭阀门的设置应符合规定。

检查防毒通道和洗消间排风口

消防通风设备说检查防毒通道和洗消间排风口的布置，自动排气活门应设置在淋浴室的入口或简易洗消间的出口（如简易洗消间设于防毒通道内，则自动排气活门设置在通道与室内的密闭墙上）；密闭墙上的排风口，应设置密闭阀门；非密闭墙上的排风口，设置通风短管。

厨房排油烟风扇质量放心可靠由杭州杭新暖通工程有限公司提供。杭州杭新暖通工程有限公司（www.hzhxnt.com）有实力，信誉好，在浙江杭州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进杭新暖通工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！