

# 防腐线槽型号 清远防腐线槽 兴联认证

产品名称	防腐线槽型号 清远防腐线槽 兴联认证
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

## 产品详情

电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处，设有编号、型号及起、止点等标记。电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施。金属线槽布线搬适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷，但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。防腐线槽服务热线。

同一回路的所有相线和中性线，应敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路，可敷设在同一金属线槽内，线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不应超过线槽内截面的20%，载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路，防腐线槽型号，电线或电缆的总截面向下应超过线槽内截面的50%，电线或电缆根数下限。防腐线槽服务热线。

热浸镀锌的托盘、桥架镀层表面应均匀，刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌（直径2mm以上）等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑，螺栓连接件应能拧入。电镀锌的锌层表面应光滑均匀，致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。防腐线槽服务热线。

喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径，在螺杆直径不大于M16时，可比螺杆直径大2mm。同一组内相邻两孔间距 $\pm 0.7\text{mm}$ ，清远防腐线槽，同一组内任意两孔间距 $\pm 1\text{mm}$ ；相邻两组的端孔间距 $\pm 1.2\text{mm}$ 。膨胀螺栓：应根据允许拉力和剪力进行选择；可按计划验收，丝扣应完好无损。防腐线槽服务热线。

盒子均应两点固定，各种附件角、转角，三通等固定点不应少于两点（卡装式除外）。放线。先将导线放开伸直，捋顺后盘成大圈，置于放线架上，从始端到终端（先干线后支线）边放边整理，防腐线槽哪里有，导线应顺直，不得有挤压、背扣、扭结和受损等现象。防腐线槽服务热线。

绑扎导线时应采用尼龙绑扎带，不允许采用金属丝进行绑扎。在接线盒处的导线预留长度不应超过150mm。线槽内不允许出现接头，导线接头应放在接线盒内；从室外引进室内的导线在进入墙内一段用橡胶绝缘导线，严禁使用塑料绝缘导线。同时，穿墙保护管的外侧应有防水措施。导线连接应使连接处的接触电阻值，机械强度不降低，并恢复其原有的绝缘强度。连接时，应正确区分相线、中性线、保护地线。可采用绝缘导线的颜分，或使用仪表测试对号，检查正确方可连接。防腐线槽服务热线。

防腐线槽型号-清远防腐线槽-兴联认证(查看)由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。行路致远，砥砺前行。广州市南沙区兴联金属制品厂（[www.xinglianqiaojia.com](http://www.xinglianqiaojia.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!