

覆膜砂设备厂家 天科利砂处理设备定做

产品名称	覆膜砂设备厂家 天科利砂处理设备定做
公司名称	青岛天科利机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛平度市田庄镇
联系电话	13356868676

产品详情

覆膜砂生产线日常工作注意事项

日常生产中要严格按照生产工艺要求来操作设备，做好工作人员的培训工作。每次开机之前都需要对设备进行常规检查，定期检查紧固振动机螺栓、检查弹簧是否脱落、轴承是否脱落、缺油损坏。在冬季的时候覆膜砂射芯机气管也要经常查看，里面有气体，注意结冻，覆膜砂射芯机冬天里气泵使用时应打好压力，达到8-10个，而且所有气路，油路要定期查看保养。

做好除尘工作也非常重要，这是提高产品质量的重要手段。设备停机时要及时添加润滑油，磨损会导致零件的故障和脱落。润滑可以提高零件的耐磨性，延长零件的使用寿命，减少故障的发生，这是日常保养中需要注意的一项，因为很多企业生产过程中往往会忽略润滑这一项。做好产品检测，并做好相关记录，将废品率尽可能降低。加强管理是降低粘土砂设备铸造成本的关键，也是提高着铸件的成品率、质量和降低成本的重要保障。

覆膜砂设备的铸件会因为多种因素影响，出现一些故障，比如：夹渣、裂纹、凹坑等缺陷。这时候需要我们对铸件进行一些修补，让其能够正常的运行。

覆膜砂设备在长时间的使用后，或多或少会出现一些小故障，所以我们就要在平时使用的过程中对设备进行适当的保养，尽量让机器变成原来那样迅速、敏捷。

冬季覆膜砂设备气管也要经常查看，里面有气体，注意。所有气路，油路要定期查看保养，覆膜砂设备厂家，导柱一周清理一下，在油嘴里注射润滑油。却保射芯机的正常运转。二联体的水胡里的油和水都要放净，一免天气寒冷结冻。

确保砂机液压，传动及控制等部分，正常完好。射芯机开动以后，操作人员不得擅离工作岗位，要按工艺程序，认真进行操作，不许同时操作两个伐门。吊砂箱时，不许砂箱碰撞模型或伐门手柄，以免损坏模型。在生产过程中，经常清理射芯机上及其周围的积砂，防止砂子进入气缸。砂机回转时，其移动范围内不得堆放其它物件，也不准站人，防止发生碰撞事故。

影响覆膜砂生产线砂处理的过程中的因素有很多，其中的一个因素的影响，就可能导致整个生产线往不好方向发展，从而带来不可估量的损失。为了保证车间生产有序的进行，我们应该时刻注意。

覆膜砂设备厂家每天生产前都要对热法覆膜砂设备仔细的检查，调整零部件和设备；设备需要经常进行清理，这样有利于提高旧砂质量和提高旧砂回收率；经常培训员工，进行安全规范操作；覆膜砂生产线工作完成后要登记设备的使用情况。对砂芯存放，搬运过程中可以采用工位器具、砂芯小车，并在其上面铺有10mm~15mm厚的海绵，这样可以减少砂芯的损耗率。

覆膜砂设备厂家-天科利砂处理设备定做(图)由青岛天科利机械设备有限公司提供。青岛天科利机械设备有限公司(www.tiankeli.com)是从事“树脂砂设备,粘土砂生产线,覆膜砂生产线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。