

干式除铁器厂家 起劲磁塑 干式除铁器

产品名称	干式除铁器厂家 起劲磁塑 干式除铁器
公司名称	马鞍山起劲磁塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂经济开发区
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

水泥行业需要用到除铁器吗？

随着我国生产力的提高，很多行业我们都已经处于世界较高的水平。水泥行业也不例外，但近年来对制造业的要求不断提高，以及对环境保护的呼吁之声日渐壮大，很多企业也积极应对改变。还有因为粉磨系统技术是水泥厂的一大重要工艺流程，企业要提高磨机产量和出料细度，就必须改造破碎系统，使用高细破碎机和粉碎机，经过该类设备破碎的物料粒度一般在10毫米以下，如此细的物料粉碎，只要混入链条、扳手、螺栓、废弃铁件等铁杂物，就会给细碎机造成严重损害，轻则打坏锤头、衬板、筛条，严重的会危及到破碎机的中心轴及轴承等重要部位。所以，基于以上的种种原因，很多企业会选用一台性能优良、让人放心的除铁器，干式除铁器哪家好，可以真正避免类似问题的意外发生。马鞍山起劲磁塑科技有限公司的电磁除铁器、永磁除铁器分别执行JB / T7689 - 95 “悬挂式电磁除铁”、JB / T8711 - 1998 “悬挂式永磁除铁器”标准。国标对除铁器的励磁功率、绝缘等级、吸铁范围、额定吊高、磁场强度、散热方式等都有详细的规定。目前由于建材行业发展较快，除铁器市场需求量较大，各位在选择除铁器时要认准正规厂家，购买质量过关的产品，这样才能提高生产效率。

除铁器作业时需要遵守哪些安全规定

现在除铁器在很多行业都有运用，干式除铁器厂家，我们在使用除铁器时要严格按照除铁器使用制度操作，干式除铁器价格，保障自己的安全。起劲除铁器厂家为大家介绍在进行除铁器作业时，需要遵守以下几点安全规定：

- 一、除铁器运行过程中，严禁在卸铁前方位位置停留，并严禁将身体任何部位进入卸铁溜槽下方。
- 二、带式输送机 and 除铁器在运行及工作状态时，严禁除铁操作。
- 三、不准用水冲洗除铁器。

四、严禁站在除铁器正下方清理铁器等杂物。

五、严格执行以上除铁器使用安全规定是对人员安全的负责与保障。除铁器检修制度为确保设备完好正常运行，所以要定期完善除铁器维护检修制度。

现在随着科技的发展，除铁器的应用越来越广泛，相应的我们对除铁器的要求也会提升，那么除铁器在未来的发展方向会是什么呢？马鞍山起劲磁塑就来和大家一起讨论一下这个话题。

目前，干式除铁器，随着科技的发展，运输皮带越来越宽(已达2400mm)、带速也越来越高(已达5.7 m/s)、料层也越来越厚(已达500 mm)、处理量也越来越大(已达7200 t/h)、除杂要求也越来越高(除净率要求达98%以上)，因而对除铁器提出了更高的要求。因此，未来除铁器的研究发展方向主要有以下几个方面。

(1)精细除铁。由于原料在加工过程中难免混入一些细小铁件和设备磨损产生的细铁粉，有时还混有少量铁钛质矿物，而工业上对除杂要求却越来越高，要除去这部分较细的铁杂质就必须提高除铁器的除铁能力，向精细方向发展。

(2)高磁场、高梯度。根据磁力是磁场强度与磁场梯度的乘积的原理，采用多种聚磁方法和应用更好的材料，使除铁器在额定悬挂高度中心的磁场强度已达到90、120、150 mT，同时梯度也越来越大，所以磁力也越来越大。出现了磁除铁器，其磁力指数是常规除铁器的4倍多。

(3)节能方面。电磁除铁器是靠电生磁场，在使用过程中会消耗大量电能，而且其散热系统也需要消耗能量。虽然永磁除铁器不需消耗电能，但是在某些行业电磁除铁器有不可替代的优势(如陶瓷厂)，因此节能降耗就成了电磁除铁器的发展趋势。

干式除铁器厂家-起劲磁塑(在线咨询)-干式除铁器由马鞍山起劲磁塑科技有限公司提供。马鞍山起劲磁塑科技有限公司(www.chnmag.cn)在冶金专用工具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，起劲磁塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：温经理。