

石感漆厂家 张家界石感漆 兰迪斯天然真石漆厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 石感漆厂家 张家界石感漆 兰迪斯天然真石漆厂家 |
| 公司名称 | 福州市兰迪斯环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福州市闽侯县南屿镇茂田工业区 |
| 联系电话 | 13400768178 13400768178 |

产品详情

别看到上面有这么多的缺点，可是相对来说这个仿石漆缺点都是可以避免的，怎么避免这些缺点呢，石感漆厂家，才能让仿石漆的更耐用呢？

- 1、购买大品牌的仿石漆涂料产品，品质有保障。
- 2、施工要标准化，仿石漆缺点很多都是因为施工不达标引起的，在施工中每个小环节流程都必须按照程序施工，石感漆报价，比例调配、施工附加涂料、搅拌是否均匀、时间把控等等这些都是施工中必须要注意的重点。
- 3、仿石漆外墙也是需要保养的，夏天的降温处理、更换罩光面漆，这些都是可以解决缺点的办法。

外墙真石漆雨天施工的4个延迟

(1)风干时间yan时

雨季的风带着充足的潮气，在做一些需要风干的工程时，雨天风干的时间是平时的2-3倍，切不可按照正常的风干时间计算。

(2)基层处理yan时

墙面基层的腻子和墙衬，在雨天需要晾一天，张家界石感漆，假如这些基层处理没有做好，将来即使刷上昂贵的乳胶漆，也会很快出现鼓包、裂纹等问题。

(3)延长墙体干燥时间

正常的墙体干燥时间为两个小时左右，但是遇到雨天的话要根据天气情况延长，等墙体完全干燥后再进行施工

(4)施工延迟至少一天

一般来说，墙体温度在5℃以上，空气相对湿度不大于80%，墙体湿度小于10%方可进行施工。下雨天气，空气中湿度比较高，而且墙体被雨水淋湿含水率过高会引发起鼓、返碱等弊病，建议施工前还税率测试。

仿石漆常见问题及处理方法

1、存在的交叉污染严峻

发生交叉污染的主要原因是由于面层在施工过程没有留意到在分格上的分布，造成外形脱轧。想解决这个问题，仿石漆在施工过程必须要遵守每一个施工步骤来完成，尽量避免交叉污染的破坏，同时，我们可以选择具有抗老化，石感漆工厂直销，抗高温以及抗强烈照射的辅助涂料来填补，也可以保证交叉污染的减少。

二、涂漆表面泛起开裂以及空鼓现象

重新做二次的产品调整仿石漆，直至饰面上的涂料有一定的质感。还是一个着色配合掌握不正确，掺入的涂料不能准时平均扩散起来，涂层的厚度不平均所致。那么我们需要重新做二次的产品调整仿石漆，直至饰面上的涂料有一定的质感。

石感漆厂家-张家界石感漆-兰迪斯天然真石漆厂家由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州市兰迪斯环保科技有限公司（www.fjlandisi.com）是福建福州,室外涂料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在兰迪斯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兰迪斯更加美好的未来。