

安宁螺杆空压机厂家 安宁螺杆空压机 领军节能科技

产品名称	安宁螺杆空压机厂家 安宁螺杆空压机 领军节能科技
公司名称	昆明领军节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区金马街道十里社区陈官山虹桥建材城c区1栋4号商铺
联系电话	13808716770

产品详情

螺杆空压机设备在价格、技术和功能上各有各的长短处，企业在采购时，要注意“三忌”和“四比”，以保证买到的产品对企业生产很为适合。

忌“压价图便宜”

无论何种性质或类型的螺杆空压机企业，没有一个企业会赔钱将螺杆空压机设备卖给你，如果你压价幅度越大，安宁螺杆空压机厂家，那么，他们在制造设备过程中选择低廉价格零部件和材料的比例就越高。常言所说“买的没有卖的精”。

油气分离器的垫圈具有导电性由于空气、油穿过玻璃纤维，因此会在两个分离层之间产生静电，安宁螺杆空压机价格，如果两个金属层带上静电，安宁螺杆空压机，就会有产生静电放电伴有电火花的情况发生，这可能会引起油气分离器爆炸。好的油气分离器配件保证分离器芯和油气桶壳体间的导电。空压机金属元件间都有良好的导电性能，可以保证使所有的静电都能被及时导出，杜绝电火花的产生。

回油管堵的处理回油管上设有视油镜、供操作人员观察回油情况。压缩机满载时，应有较大流量。卸载时，安宁螺杆空压机厂，流量很小，甚至没有。若回油管过滤器堵塞或回油管未插入油分初级和二级滤芯底部，润滑油不能回流。若满载时断流或流量很少，应停机卸压后清洗回油过滤器或重新将回油管插入油分底部。检查冷却水压力和冷却水进出水温差。如果冷却水压力低，且冷却水进出水温差大，说明冷却水量不足。一般进水压力应大于等于0.25MPa，冷却水进出水温差控制在5~10。根据压力和温差情况调整冷却水泵的运行。

安宁螺杆空压机厂家-安宁螺杆空压机-领军节能科技(查看)由昆明领军节能科技有限公司提供。昆明领军

节能科技有限公司 (www.ynyasuoji.com) 为客户提供 “ 空压机成套设备,节能技改,维修服务 ” 等业务 , 公司拥有 “ 节能 ” 等品牌 , 专注于节能设备等行业。欢迎来电垂询 , 联系人 : 浦总。