

济柴柴油发电机组 湖北柴油发电机组 瑞格电机

产品名称	济柴柴油发电机组 湖北柴油发电机组 瑞格电机
公司名称	湖北闽东瑞格电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市南城和谐路中段
联系电话	17386633888

产品详情

当柴油发电机组排出黑烟的时候，就说明燃料混合气过浓，造成这种情况的原因就是燃料混合气燃烧不完全产生的。因为柴油发电机组在高温或者高压的环境下，可能会出现局部缺氧的情况，所以就会造成燃料无法正常燃烧。柴油发电机组冒蓝烟的时候，可能就是因为柴油发电机组使用时间过长，导致出现机油燃烧的时候，就会出现蓝色的烟雾，出现这种情况的话，就要考虑维修柴油发电机组了。另外还有一种情况也会造成柴油发电机组排出蓝烟，就是燃油中混有水分，这样当水分进入燃烧室的时候，就会发出蓝色的烟雾了。

柴油发电机组在并机使用的情况下全开启动并机：

在自动模式下，接收到带载信号有效时，所有模块全部发出开机信号，首先达到带载条件的机组先行合闸，其它机组达到带载条件时，一一同步并机。然后控制器模块检测负载，当负载小于内部设定的停机最小百分比时，柴油发电机组厂家，优先级低的机组进入延时冷却后，分闸散热后停机。当负载再次增大时，并超过设定的百分比时，剩余未开机的机组全部启动开机，并进入上述检测停机过程。当带载的发电机组报警停机时，剩余未开机的机组全部自开机，并进入上述检测停机过程。

柴油发电机组在发电之后电压和频率会出现不稳的情况，所以大家在使用前一定要检查，不妨先跟大家说一下解决办法。

一、当调整发电机励磁电流使发电机无功至最低允许限度时，母线电压仍高于值长规定的电压曲线，沃尔沃柴油发电机组，值班员应立即汇报值长处理。

二、当220kV母线电压高于值长规定的电压曲线范围时，湖北柴油发电机组，应不待值长命令，及时调整发电机励磁电流，使母线电压正常。

三、当220kV母线电压低于值长规定的电压曲线范围时，应不待值长命令，调整机组无功。如至额定出力，母线电压仍不能恢复正常，应立即汇报值长要求系统调整电压。

四、当厂用母线电压降低至"zui低运行电压"时，为防止电压崩溃，应立即减少不必要的厂用电负荷，使厂用母线电压恢复至"zui低运行电压"以上，并向值长汇报。

五、如果系统电压降低与频率降低同时发生时，应按频率降低事故的处理办法进行处理。

济柴柴油发电机组-湖北柴油发电机组-瑞格电机由湖北闽东瑞格电机有限公司提供。“发电机组,柴油发电机组,动力发电机组”就选湖北闽东瑞格电机有限公司（www.mdrgdj.com），公司位于：湖北省枣阳市南城和谐路中段，多年来，瑞格电机坚持为客户提供好的服务，联系人：阮经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞格电机期待成为您的长期合作伙伴！