

# 斗轮堆取料机公司 临沂斗轮堆取料机 千仞机械设备科技

产品名称	斗轮堆取料机公司 临沂斗轮堆取料机 千仞机械设备科技
公司名称	千仞机械设备科技（无锡）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东港镇东湖塘阳光工业园区阳光路 2号
联系电话	13812037798

## 产品详情

斗轮堆取料机的质量在应用方面的注意事项:

- 1)严格按照制造商的说明，不超负荷，斗轮堆取料机报价，包括轴向负荷和倾翻力矩。否则，轴承的使用寿命将会缩短。
- 2)对于反向轴承上方负载方向变化较大的设备，应注意调整其方向，以减小其变化幅度。标度的过度变化将导致每个滚子上的应力不均匀，并加速轴承损坏。
- 3)堆取料机轴承在短时间内的损坏与规划和选择有关，如使用所有俯仰机构的设备时应注意的变化。因为这种组织的变化很大，所以应该调整上面一些组织的方向，以化变化，然后应该合理选择反向轴承。已经投入使用的设备应该使用一些方法在现场确定其的方位，然后对进行必要的调整并更换轴承类型。

旋转分层取料。斗轮取料机在工作过程中，临沂斗轮堆取料机，根据实际现场的散料堆放高度又可以分为分段和不分段两种工作方式。

分层分段取料作业。在取料开始时，根据散料的布置由司机控制取料机的行走、旋转和俯仰机构达到散料的层。然后通过依靠旋转进行取料工作，斗轮堆取料机供应商，当达到旋转机构的旋转极限时，行走机构继续行走一个进给量，根据设定的旋转次数取完上层时进行换层操作。这种作业的旋转角度是由物料的安息角和层数来控制的。俯仰的高度由层数决定，行走机构由进给量决定。按照这种取料方式重复取料时，需要设定供料段的长度需小于悬臂长度。

设备能够无故障地运行并具有较长时间的使用寿命，在很大程度上取决于经常的检查和良好的使用、维护、保养。为保证设备正常工作，要求工作现场建立严格的交接班和操作人员定时巡视制度。要求操作和维修人员在现场经常进行巡视，在出现故障时能及时发现并得到处理。为保证设备正常工作并在出现故障时能及时发现并得到处理，斗轮堆取料机公司，本套设备设有多种报警、保护装置，当某些部位发生故障，就会通过电控系统在现场和中控室发出声光报警信号，提醒操作人员查明原因，及时检修，排除故障。

斗轮堆取料机公司-临沂斗轮堆取料机-千仞机械设备科技由千仞机械设备科技（无锡）有限公司提供。千仞机械设备科技（无锡）有限公司（[www.peakriver.cn](http://www.peakriver.cn)）位于无锡市锡山区东港镇东湖塘阳光工业园区阳光路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前千仞机械设备科技在行业专用设备中享有良好的声誉。千仞机械设备科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。千仞机械设备科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。