

餐厅厨房不锈钢冰箱 池州冰箱 金皖西厨房设备

产品名称	餐厅厨房不锈钢冰箱 池州冰箱 金皖西厨房设备
公司名称	六安市金安区金皖西不锈钢厨房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市金安区临淮路金皖西厨业
联系电话	13956135411

产品详情

大型制冷设备安装维护与使用常见问题

安徽金皖西不锈钢厨房设备公司是集科研、设计、制造、安装、营销于一体的专业厨房设备生产企业，专业从事研究、设计、制造、安装各类宾馆、酒店、学校、企业单位的厨房设备及通风设备系统工程。

大型制冷设备安装、维护和使用中的常见问题

2.冷却风扇除霜时水融化的排水问题。这个问题与结霜的严重程度有关。由于风机结霜严重，不可避免地会产生大量冷凝水，这些冷凝水无法由风机的接水盘承受。如果排水不畅，它会漏下来，流到仓库的地面上。如果下面有储存的货物，货物会被浸湿。在这种情况下，可以增加一个接水盘，并安装一个较厚的尾水管来去除冷凝水。

制冷设备排气温度

安徽金皖西不锈钢厨房设备公司是集科研、设计、制造、安装、营销于一体的专业厨房设备生产企业，专业从事研究、设计、制造、安装各类宾馆、酒店、学校、企业单位的厨房设备及通风设备系统工程。

制冷设备排气温度

机组部件有关温度都有正常的温度范围，超出这个范围就属不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障，也可能是调整不正确，但都要分析它的原因，并及时处理或检查。这些温度点难以用温度计测量，一般只能用手感来估计，然后判断是否正常。

制冷设备排气温度：

制冷设备排气温度的影响：夏季情况下，餐厅厨房不锈钢冰箱，压缩机的排气温度是比较高的，手无法触摸。排气温度过高压缩机的吸气温度超高，或是冷凝温度超高所造成，必须引起注意。

制冷设备排气温度过低：手摸排气管不烫手，这说明吸气温度特别低，压缩机可能湿行程运行或系统工质相当少的运行状态。压缩机湿行程容易损坏阀结构；制冷剂特少情况运行，会影响电动机的绕组散热，加速绝缘材料的老化。

安徽金皖西不锈钢厨房设备公司是集科研、设计、制造、安装、营销于一体的专业厨房设备生产企业，专业从事研究、设计、制造、安装各类宾馆、酒店、学校、企业单位的厨房设备及通风设备系统工程。

制冷设备五种常见故障分析

1.——的高吸入温度主要是由吸入过热的增加引起的。请注意，不锈钢冰箱商用，高吸入温度并不意味着高吸入压力，因为吸入的是过热蒸汽。正常情况下，餐馆用不锈钢冰箱，压缩机气缸盖应该半冷半热。如果吸气温度过高，所有气缸盖都会发热。如果吸入温度高于正常值，排气温度将相应升高。吸入温度高的主要原因是：(1)系统中的制冷剂充注量不足：即使膨胀阀打开很大程度，池州冰箱，液体供应也不会发生变化，因此制冷剂蒸汽在蒸发器中过热，吸入温度上升。

餐厅厨房不锈钢冰箱-池州冰箱-金皖西厨房设备(查看)由六安市金安区金皖西不锈钢厨房设备厂提供。“灶具,排烟净化器,食品机械,制冷设备”就选六安市金安区金皖西不锈钢厨房设备厂(www.jwxcj.com)，公司位于：安徽省六安市金安区临淮路金皖西厨业，多年来，金皖西不锈钢厨房设备厂坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金皖西不锈钢厨房设备厂期待成为您的长期合作伙伴！