

宜昌地坪 群能地坪 透水地坪施工

产品名称	宜昌地坪 群能地坪 透水地坪施工
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

产品详情

我们知道襄阳环氧地坪漆工程的施工工艺是非常精细的，每一个步骤都需要很严格的工艺，因为只有在一开始准备工作和预防措施做好了，不仅起到事半功倍的效果而且还能避免很多问题。下面环氧地坪漆哪家好就耐磨环氧地坪开裂的情况来分析。

耐磨地坪漆开裂的原因有如下：

- 1、原先的混凝土的硬度不够施工标准，表面清理不到位；
- 2、混凝土材料不合格；
- 3、地坪漆施工工艺不合格；
- 4、地坪漆施工时骨料使用不当，分布不均匀；
- 5、地坪养护不当。

地面分割技术

在混凝土工程施工过程中，地面分割技术是一项重要的施工环节，尤其是在超大面积钢筋混凝土工程施工当中，采用地面分割技术能够达到理想的施工效果。经过实践分析，混凝土工程的浇筑一般是在模板工程安装完成后的二十四小时之后进行，地下车库环氧地坪，在这一阶段，施工人员可以将超大面积钢筋混凝土工程分为若干个块状小单元混凝土地坪，这样不但可以保证混凝土的正常浇筑，还能避免在混凝土凝结阶段出现开裂等质量问题。

但是，环氧自流平地坪漆在使用的过程中有一些注意事项是必须要遵守的，宜昌地坪，否则会给建筑施工造成一些不可挽回的损失。

- 1、施工温度 5℃，若要在<5℃施工的，透水地坪施工，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。
- 2、施工时确保空气流通。
- 3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，彩色压花地坪厂家，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。
- 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

宜昌地坪-群能地坪-透水地坪施工由湖北群能新材料有限公司提供。湖北群能新材料有限公司（www.qnxd.com）有实力，信誉好，在湖北 襄樊 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进群能地坪和您携手步入辉煌，共创美好未来！