

kyn28高压开关柜 鄂动电气 宁夏高压开关柜

产品名称	kyn28高压开关柜 鄂动电气 宁夏高压开关柜
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

产品详情

KYN28高压柜电力二次设备构成的是一个系统，不仅仅是装置本身，如交流、直流、控制回路等，由于部分回路还没有监测手段，对设备状态无法进行实时的技术分析判断。因此，就电气二次设备的应用现状而言严格意义上讲大多数保护并不具备状态检修的条件

电力系统中电力设备大多采用的计划检修体制存在着严重缺陷，如临时性维修频繁、维修不足或维修过剩、盲目维修等，这使世界各国每年在设备维修方面耗资巨大。怎样合理安排电力设备的检修，节省检修费用、降低检修成本，同时保证系统有较高的可靠性，对系统运行人员来说是一个重要课题。随着传感技术、微电子、计算机软硬件和数字信号处理技术、人工神经网络、专家系统、模糊集理论等综合智能系统在状态监测及故障诊断中应用，使基于设备状态监测和先进诊断技术的状态检修研究得到发展，成为电力系统中的一个重要研究领域。

KYN28A-12高压开关柜故障的诊断分析:

(1) 重温一下防跳装置的工作原理电动合闸时，若断路器合闸到有故障的线路上，继电保护装置将动作，使断路器自动跳闸。此时如果操作人员仍将控制开关的手柄放在合闸位置上，则断路器再次合闸。这种跳闸、合闸的多次重复就是所谓跳跃。多次跳跃之后，一方面会造成断路器触头和机械部件的损坏，另一方面使一次系统受到严重影响，产生操作过电压。因此，kyn28高压开关柜图片，在设计断路器的控制回路时，有必要采用防跳装置，以防止发生此类现象。

(2) 如果KB的电流和电压线圈中有一个接反，kyn28高压开关柜价格，则电压线圈产生的磁场与电流线圈产生磁场相互抵消，KB无法保持，吸合之后立即返回。其触点KB1断开，KB2闭合，这样断路器又会重新合闸，kyn28高压开关柜，发生跳跃现象。

KYN28A-12高压开关柜故障处理：将电压线圈的两根接线对换之后，故障立即排除，防跳功能完全正常

5、KYN28高压开关柜中的隔离开关为什么不能用来接通或切断负载电流或短路电流？

隔离开关因为没有专门的灭弧装置，所以不能用来接通或切断负载电流和短路电流。

6、操作隔离开关有哪些注意事项：

合闸时要迅速而果断，但在合闸终了时不能用力过猛，使合闸终了时不发生冲击。操作完毕后，应检查是否已合上，合好后应使刀闸完全进入固定触头，并检查接触的严密性。

拉闸时开始要慢而谨慎，当刀片刚离开固定触头时应迅速。特别是切断变压器的空载电流，宁夏高压开关柜，架空线路及电缆的充电电流，架空线路的小负荷电流，以及切断环路电流时，拉刀闸更应迅速果断，以便能迅速消弧，拉闸操作完毕后应检查刀闸每相确实已在断开位置，并应使刀片尽量拉到头。

kyn28高压开关柜-鄂动电气(在线咨询)-宁夏高压开关柜由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。“KYN28开关柜,XGN2开关柜,YBM预装箱式变电站等”就选襄阳鄂动电气制造有限公司(www.xyeddq.cn)，公司位于：襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口，多年来，鄂动电气坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鄂动电气期待成为您的长期合作伙伴！