

婷宇环保 除尘器设备 除尘器

产品名称	婷宇环保 除尘器设备 除尘器
公司名称	广东婷宇环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇莞樟路横坑路段183号楼303B房
联系电话	15817558738

产品详情

除尘器维修后的保养工作

1.注意热风系统的调整，除尘器设备，天冷潮湿时少开，除尘器，且调小阀门开度，防止保温箱内温度降低或结露;天热干燥时则相反，损坏的应及时换。使用前2h应接通保温箱内部的电加热器，使箱内构件温度高于烟气结露温度。设备启动后，要缓慢调节面板上的旋钮，使电流电压慢慢上升，直到闪络控制为佳状态。。对其内部的电加热管要经常检查

2.对电场内部要经常检查，及时换断裂的阴极芒刺，清理两极上的粉尘，对挂灰过多的电晕线、阳极板要分析其原因，振打锤是否移位或脱落。

你想知道应该怎样提高除尘设备的工作效率吗？

很多用户的除尘设备在工作过程中的除尘效率并不是很高，除尘器布袋，所以大家出现不满的情绪是很正常的。不过除尘设备的工作效率一直太低的话会对我们造成不小的困扰，所以大家还是要掌握提高除尘设备工作效率的方法才行。

除尘设备的效率低下问题很普遍，下面我们分享一些相关的方法以提高及其效率。

1、由于除尘点设置不当，除尘器不论是开与停对下组皮带机的落差扬尘几乎无影响。因此，自破碎机开始运行，该除尘器没有运行过，下组皮带机一直处在粉尘弥漫之中。

布袋除尘器厂家注重它可以起到的粉尘的作用，尽管如此还会出现粉尘超标的使用状况，但是这样的状

况一旦出现，布袋除尘器，就会失去使用布袋除尘器的作用。当布袋除尘器在使用的过程中出现排放超标的状况，而且还会出现运行的压力比较低的时候，就有可能是因为布袋除尘器的表面粉层不达标，造成这样的现象的原因，有可能是过滤的速度比较高，还有就是滤袋清晰地时间比较短，对于喷吹时压缩空气的压力太高，还有就是粉尘的负载型降低，都有可能造成粉尘超标的状况。

婷宇环保(图)-除尘器设备-除尘器由广东婷宇环保设备工程有限公司提供。广东婷宇环保设备工程有限公司(www.gdtingyu.com) 在废气处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，婷宇环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。