

# 九江锅炉除尘器 广东婷宇环保设备

产品名称	九江锅炉除尘器 广东婷宇环保设备
公司名称	广东婷宇环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇莞樟路横坑路段183号楼303B房
联系电话	15817558738

## 产品详情

除尘设备的效率低下问题很普遍，下面我们分享一些相关的方法以提高及其效率。

- 1、由于除尘点设置不当，除尘器不论是开与停对下组皮带机的落差扬尘几乎无影响。因此，自破碎机开始运行，该除尘器没有运行过，下组皮带机一直处在粉尘弥漫之中。
- 2、在实际生产中，为了减少因破碎机壳体漏风造成的扬尘，当物料干燥时经常在破碎机入口处淋水，其结果加剧袋式除尘器的滤袋糊袋和下料器堵塞。
- 3、由于袋式除尘器不是持续性清灰，所以当除尘器正常工作时，分格轮的漏风也是个不容忽视的问题。袋式除尘器的过滤面积选型过小，实际抽风量不足，破碎机下料口的除尘罩和破碎机腔内难以形成微负压，造成周围环境粉尘较大。
- 4、采用螺旋输送机和分格轮输送袋式除尘器捕集下来的粉尘，电耗增加，机械维护工作量加大；经常需要拆卸分格轮下料器，久而久之，下料器法兰盘漏风，加剧灰斗漏风。

锅炉除尘器在电极和成型炭素制品等的制造中，锅炉除尘器，在往热黏结剂中混入粉料的工序也产生焦油雾。此时，若以处理粉碎和运输过程中产生粉尘为主，只混入一部分焦油雾时才可以使用。但是，如果尾焦油炉上焦槽烟气中含焦油较多则应在烟气进入之前加进适量的焦粉以吸附焦雾则可获得满意效果。

圆筒形箱体入口做成切线方向，使它具有分离作用，许多回转反吹布袋除尘器都是这种形式。有时将灰斗部分做成旋风除尘器的形式。气力输送系统的布袋除尘器，因为粉料数量多，灰斗容积和排灰口直径就要设计得大些，而且布袋除尘器粉尘排出装置的能力也要留有充分余地，以免在灰斗内滞留粉料。

## 静电除尘器维修后的保养工作

- 1.静电除尘器在使用2年后应大修一次，大修包括换锈蚀或损坏的阴极线，阳极板和振打部件，传动部件(电机，减速机)，磨损易损件，保温层等。
- 2.电气部分的维修和保养应遵循《电气说明书》。
- 3.静电除尘器在使用时，应不定期小修(利用工艺生产停车机会)包括：检查阴极线是否折断，阳极板是否变形，阴阳极悬挂点是否有脱落松动现象。检查分布板孔是否有堵灰，擦洗绝缘瓷轴，检查有无振打锤脱落，检查尘中轴承和振打传动装置，阴极保温箱处密封毡被灰尘污染及时换。换损坏的零件，测量设备接地电阻。

九江锅炉除尘器-广东婷宇环保设备(图)由广东婷宇环保设备工程有限公司提供。广东婷宇环保设备工程有限公司(www.gdtingyu.com)在废气处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，婷宇环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。