

# 进口黑金沙花岗岩 培源石业 厂家直销 进口黑金沙花岗岩尺寸

产品名称	进口黑金沙花岗岩 培源石业 厂家直销 进口黑金沙花岗岩尺寸
公司名称	福建省南安市培源石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市水头镇龙凤村
联系电话	18650615022

## 产品详情

### 大理石泛碱的原因及对应的预防措施分析

湿贴天然石墙面在安装期间，石材板块会出现似"水印"一样的斑块，随着镶贴砂浆的硬化和干燥，"水印"会稍微缩小，甚至有些消失，其孤立、分散地出现在板块中，但是，随着时间推移，特别是户外反复遭遇雨水或潮湿天气，水从板缝或石材表面等部位侵入，天然石的水斑逐渐变大，并在板缝连成片，进口黑金沙花岗岩大板，板块局部加深、光泽暗淡、板缝并发析出白色的结晶体，长年不褪，严重影响外观，如此情况则是为泛碱现象。

天然石材结晶相对较粗，存在许多我们肉眼看不到的毛细管，例如花岗岩细孔率为0.5%至1.5%，大理石细孔率为0.5%至2.0%，其抗渗性能不如普通水泥砂浆。尽管花岗岩的吸水率只有0.2%至1.7%，但水仍可通过石材中的毛细管浸入到另一面。天然石材的这种特性及毛细孔的存在，为粘接材料中的水、碱、盐等物质的渗入提供了通道。

明白了泛碱的成因之后，在装饰过程中石材铺贴工艺是离不开水泥，砂子和水的，但是只要解决了水侵入石材板材的问题，就能有效控制石材泛碱的现象，所以我们一般工程中使用的地面石材都是要求要做六面防护的，通过在石材板底涂刷树脂胶，进口黑金沙花岗岩，再贴化纤丝网格布，形成抗拉防水层，使石材表面封闭水汽不能进入，但是有的工程为什么还是会泛碱呢?又该如何去避免泛碱这一情况的出现呢?小编结合实际以及对应专家分析得出常见有以下四种因素：

1.石材防护液涂刷不过关。

预防措施：与石材厂签订合同时，首先要明板材确需要做六面防护，防护液应质量过关。

涂刷防护剂前，石材要保持干净干燥。

涂刷遍数和涂刷厚度要达标，涂刷部位应该无遗漏。

涂刷后，要做避雨保护。

??石材到场后可以抽样浇水，做防护性能检查。

### 石材表面是否打蜡的辨别：

在一些小型的石材加工厂，进口黑金沙花岗岩尺寸，他们为了节省成本，而又要使自己的石材达到高光泽度，便一方面减少石材的磨抛加工工序，缩短加工时间，另一方面在石材抛光加工结束后在石材的表面打上薄薄的一层石蜡，这样就可以把石材表面的一些凹坑和条痕等覆盖，进口黑金沙花岗岩价格，增加了石材表面的光洁度，从而提高石材的光泽度。然而这样经过打蜡的石材在使用中很快就会露出加工粗糙的原貌，影响其装饰效果。那么如何辨别这种经过打蜡的花岗石石材呢?可以通过手摸，打过蜡的石材表面有一种油腻感，另外我们可以点燃一根火柴放在石材表面烘烤，打蜡的石材表面则会有小滴的蜡油出现。

## 5、霜冻破坏

??此类现象主要是因石材内部的毛细孔和裂痕所吸收的水份遇冷结冰所致。因为液态水结冰后体积膨胀率约在10%左右，这样就对石材内部产生很大的压力而胀裂石材。一些多孔的石材更易发生这类情况。预防措施是将石材做防水处理，以减少石材内部的含水量。

## ??6、苔藓植物的生长

??该现象主要发生在石材内部水份和有机质含量高的部位，它会导致石材变色，拉低石材的强度和使用寿命。预防措施首先要做好排水工程避免积水；再加上应用防护剂，使石材具备良好的防水能。对已出现的苔藓应先用工具将其铲除，再用专业的清洗剂清洁，将石材做防护处理，防水并改善原有的排水设施。

## ??7、化学腐蚀

??这是由于工业废气家加上汽车排放的废气，使空气中2氧化硫和3氧化硫的含量陡增的原因。溶于水中形成酸性溶液，可轻易地溶解石材中的碳酸钙，造成化学腐蚀。预防是施工前做好石材的防水，防止这些有害溶液进入石材。

??综上所述，这些问题产生的原因全是有害的离子溶液通过石材的毛细孔自由进出所致，在这个过程中，水成为这些有害物质的载体和参与有害物质化学反应的主要角色。所以对石材进行防护处理主要也就是防水处理。

进口黑金沙花岗岩-培源石业厂家直销-进口黑金沙花岗岩尺寸由福建省南安市培源石业有限公司提供。福建省南安市培源石业有限公司（[www.py-stone.cn](http://www.py-stone.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！