

# 工地筛沙机价格 隆光机械筛沙机价格 濮阳工地筛沙机

产品名称	工地筛沙机价格 隆光机械筛沙机价格 濮阳工地筛沙机
公司名称	任县隆光机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇南张村
联系电话	15103391885

## 产品详情

### 弧形筛沙机三项结构

#### (1)筛缝

筛缝是决定弧形筛沙机产品细度的主要参数，一般比给定的分离粒度大0.5~1倍，通常是取0.4mm或0.5mm。

#### (2)弧度

弧度是决定筛沙机筛型的参数，主要有180°，工地筛沙机图片，270°和270°-135°。串联三种。

#### (3)曲率半径和筛宽

主要取决于筛型和筛面面积。270°压力筛的曲率半径一般不大于600mm，筛宽不超过曲率半径，工地筛沙机价格，1

80°。压力筛曲率半径不大于800mm，筛宽不超过曲率半径的1.5倍。

### 平面振动式筛沙机安全操作规程

1工作人员应避免穿过于宽松的衣物，以免在机器运转过程中衣物勾于转轴等部位，发生危险。对女性操作人员，应特别注意不佩带首饰、长发等操作机器，以免发生机器事故和人身安全事故。

2开机前应首先检查一下机器各部位是否有异常现象。检查机器和机器间的螺栓联接和焊接部分是否有松动现象，运输皮带上是否遗有物体，工地筛沙机采购，经巡检无异常后方可开机。

3皮带机和振动筛上不能站人，不能站在筛沙机下或在机器下工作。

**筛孔阻塞：**当入料中含泥量、含水量较高时，濮阳工地筛沙机，会使物料黏住筛孔，阻塞筛孔。此时，首先应清理筛孔，然后适当的调整喷水量和筛面倾角。

**筛孔磨损严重：**筛网使用时间较长时，会使筛孔磨损严重，对筛分效果造成严重影响。此时应对磨损筛孔进行修补，当磨损情况很严重时，应该考虑更换筛网。

**筛子给料不均匀：**筛子的给料槽过窄时会导致物料不能沿整个筛面均匀分布，这样使得筛面不能有效利用，便会影响筛分效果。此时应调整给料槽宽度使筛子的给料均匀。

**筛上物料过厚：**筛上物料过厚可能是由给料量变大、筛孔阻塞、筛面倾角小等原因所致。此时，应根据具体情况加以调整。

工地筛沙机价格-隆光机械筛沙机价格-濮阳工地筛沙机由任县隆光机械制造厂提供。任县隆光机械制造厂（[www.hblongguangjx.com](http://www.hblongguangjx.com)）是从事“筛沙机,滚筒筛沙机,振动筛沙机,洗砂机,新型洗砂机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：耿经理。