

肇庆叉车 日东五金机械有限公司 叉车报价

产品名称	肇庆叉车 日东五金机械有限公司 叉车报价
公司名称	东莞市日东五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇莞长路大岭山段457号103室
联系电话	13728370113

产品详情

电动叉车电池一充就满，一用就空。这种情况下，如果电池使用时间不久，可能是因为充电器输出电压低，使电池充电严重不足，应该调整充电器输出电压至正常范围即可;如果电池已经使用了很长时间，叉车供应商，则可能是电池进入后退期，不能满足长时间放电，这也就是说电池使用寿命到了，需要更换新电池。电动叉车充电8小时后，红灯不亮，而电池发热。一般情况下大家都会认为是电动叉车电池坏了，应该更换整组或单节电池。在这里小编提醒大家，电池坏了可能是原因之一，但也可能只是充电器充电电压偏高造成的，只需调整充电器电压至正常范围即可。

一开始要注意防止混入水分的杂质，根据环境温度选择适当粘度等级的油品，确保高、低温工作条件下的润滑要求。如地处南方、冬、夏季温差都没有北方那么大，肇庆叉车，而且气温低的时间也不长，叉车报价单，气温也不至于低。因此，叉车有冬季和夏季都使用同一牌号的齿轮油。

然后在使用中应经常检查油量的多少。油量过多则内压高而漏油，使得半轴油封损坏，叉车报价，制动失效，油量过少则使齿轮轴承润滑不良，机件磨损加剧。

后要适时检查齿轮油的性能指标和污染情况，如超标则要更换。换油时应将齿轮箱清洗干净再注入新油，加油量要适当。

电动叉车液压油的工作度常控制在30~55 之间。此时油液的黏度、润滑性和耐磨性均处于好的状态，系统传递效率较高。

当叉车液压油温度超过65 时，油液黏度就会明显下降，泄漏增加，各滑动部位油膜被破坏，使液压元件磨损加剧，从而加快油温上升的速度。

当电动叉车液压油温度达到80 以上时，由于液压元件热膨胀系数不同，相对运动元件之间的间隙和运行状态将发生异常变化。间隙变大，油液泄漏加重；间隙变小，元件间可能会发生“卡死”现象，使之无法运动，还会引起机器的热变形，破坏原有的精度。

电动叉车液压油油温过高会严重影响叉车的正常使用、降低液压元件的使用寿命，并增加叉车的维修成本。

肇庆叉车-日东五金机械有限公司-叉车报价由东莞市日东五金机械有限公司提供。东莞市日东五金机械有限公司（www.rdhgjx.com）是从事“分散机生产,砂磨机供应,三辊机厂家,不锈钢拉缸生产厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周妍。