

# 龙门式淋胶机公司 长春龙门式淋胶机 龙宇机械性能好

产品名称	龙门式淋胶机公司 长春龙门式淋胶机 龙宇机械性能好
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

广州市龙宇机械设备有限公司主营：双组份淋胶机，往复式龙门式淋胶机，单组份淋胶机，淋胶机，盐棉板淋胶机，优质淋胶机等等。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，龙门式淋胶机公司，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优秀技术人员。

### 自动淋胶机功能与特点

主要用于玻璃、硅片表面涂布光刻胶、OCA、PI液等的专用设备；

该机由入料传输+刮胶涂布平台+机械手搬运+注胶系统+自动对刀系统组成；

刮胶机械手采用进口雅马哈双轴机器人，具有无机械振动、无电磁干扰、定位准确等特点；

底座采用长久不变形的大理石结构，具有吸振、精度高、稳定性好等特点；

对刀系统、检测玻璃厚度和间隙检测采用国外KEYENCE高精度位移传感器，具有精度高、稳定性好、响应速度快、寿命长等特点；

注胶系统采用德国进口伺服泵，具有稳定性好、不浪费涂胶原材料、涂胶均匀性好等特点；

机顶有FFU保持机内洁净。

聚氨酯淋胶机生产专业厂家

涂胶效率大于6-8kg/min，涂胶量连续可调。淋胶重复定位精度 $\pm 5\text{mm}/10\text{m}$ 。

有安全保护报警功能（过载、急停、缺相保护、过欠压保护等）。

设备主要电气元件使用西门子、欧姆龙或施耐德等国际品牌。

设备基座外形尺寸：2m×1.8m（长×宽）（参考），悬臂长度大于4.75。

本机器用于较大幅面的三明治板（如冷藏配送车保温板等）、铝蜂窝板、层合板淋胶压制成型前的施胶过程，适用的胶水为汉高UK8103双组份胶（或其它类似胶水）

广州市龙宇机械设备有限公司，总部位于广州市经济技术开发区，是一家集科研、设计、制造、销售和售后服务为一体的高新技术企业。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优秀技术人才。想了解：淋胶机价格，盐棉板淋胶机，优质淋胶机，智能淋胶机，全自动淋胶机等信息，可移动龙门式淋胶机，可来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司

淋胶机设备特点：

1.适用300ML单组份胶点胶作业。

2.具有画点

木板淋胶机，线，面，长春龙门式淋胶机，弧，圆.不规则曲线连续补间及四轴联动等功能；

3.卓越的示教功能。支持阵列展开、图形化浏览、旋转、三维椭圆、常用图形库插入、群组编辑等高级功能；

4.超大容量2G高速MiniSD文件存储器，可存储999个点胶工艺文件；

淋胶机常见故障排除

淋胶断续现象。

检查淋胶针头是否清洗干净。

检查胶阀的开关时间是否正确

清洗盒胶水泄漏过多

检查气动回路是否正常(注意:该机器的整个工作过程都需要足够的气压保果清洗及换班状态)

广州市龙宇机械设备有限公司主营业务有：优质淋胶机，智能淋胶机，全自动淋胶机，双组份淋胶机，单组份淋胶机等等。

公司拥有多款专利产品，全部通过严格的多项质量测试和广大国内外客户的验证。

### 淋胶机常见问题以及淋幕机问题故障及排除方法

淋胶机涂膜常见问题有：涂膜厚薄不均匀，涂膜表面有麻点，涂膜表面有圆形小坑，漆膜表面有小气泡，涂膜不稳定、破膜，涂膜呈“桔皮状”，漆膜光泽度不均匀等现象。针对以上的这些问题，佛山博硕机械制造有限公司的工程师将从表现现象、产生原因及处理办

法等方面进行阐述，希望我们的服务能够解决您工作上遇到的难题

### 排除方法

#### (一) uv淋面漆淋漆膜厚薄不均匀

表现现象：工件左右两边前后涂布量不均匀老式淋幕机

#### 全自动淋涂机-木板单组份喷涂机

应用在蜂窝板粘接行业的双组份淋胶机是由广州市龙宇机械设备厂自主研发的，专门针对板材粘合领域的全自动生产线，可广泛应用于建筑板材、石砖复合板、铝蜂窝板、纸蜂窝板、岩棉防火板相关建材产品的淋胶复合等领域。全计量控制装置，保证出胶量稳定，涂胶层均匀，可减少31.5%的胶水浪费；

龙门式淋胶机公司-长春龙门式淋胶机-龙宇机械性能好由广州市龙宇机械设备有限公司提供。龙门式淋胶机公司-长春龙门式淋胶机-龙宇机械性能好是广州市龙宇机械设备有限公司（[www.gdzy88.com](http://www.gdzy88.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：雷宇平。