

# 供暖板式换热器价格 辽源供暖板式换热器 全盈热能制造商

产品名称	供暖板式换热器价格 辽源供暖板式换热器 全盈热能制造商
公司名称	山东全盈热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区 三单元401室
联系电话	15554115616

## 产品详情

### 板式换热器的维修

#### 一、正常运行维修

- 1、需要维修的设备，应按安装顺序逆行拆开换热器。
- 2、在石油、化工行业中应用的设备，应按检修周期进行定期维修。
- 3、设备内的介质如果是、或腐蚀性较强的介质，至少每年应维修一次。
- 4、在其它行业中使用的板式换热器，如果未发生渗漏，三年恩能维修一次。

#### 二、板片的清洗和保护

保持板片的清洁是保持高传热系数的重要条件之一。在板片间，介质是沿着狭窄曲折的流道运动的，供暖板式换热器生产厂家，即使产生不太厚的垢层，也将引起流道的变换，显著地影响流体的运动，使压降增大、传热系数下降。例如某糖厂在采暖中使用板式换热器，由于二次水没有很好地处理，使用过程中仅两个月就将整个流道堵塞，不能继续运行。

### 板式换热器的板片发生错位

对于介质流量和压力变化较大、而且又是多程组合、长期使用的板式换热器，供暖板式换热器图片，容易发生板片错位现象。板片错位后，有时很快就出现外漏；有些虽然不是立即发生外漏，供暖板式换热器价格，但却是发生渗漏的一种隐患，所以都必须及时处理。

引起错位的主要原因有：换热器板片变形；板式换热器的密封垫片滑离了垫片槽。处理这种错位现象，辽源供暖板式换热器，应将变形的板片和滑离垫片槽的垫片及时更换。

## 板式换热器

### 供热温度不能满足要求

产生原因： 一次侧介质流量不足，导致热侧温差大，压降小。  
冷侧温度低，并且冷、热末端温度低。  
并联运行的多台板式换热器流量分配不均。 换热器内部结垢严重。

处理方法： 增加热源的流量或加大热源介质管路直径。  
平衡并联运行的多台板式换热器的流量。 拆开板式换热器清洗板片表面结垢。

供暖板式换热器价格-辽源供暖板式换热器-全盈热能制造商由山东全盈热能科技有限公司提供。山东全盈热能科技有限公司（[www.sdqyrn.com](http://www.sdqyrn.com)）为客户提供“板式换热器,容积式换热器,管壳式换热器,凝结水回收装置”等业务，公司拥有“全盈热能科技”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。