

温州防火门 杭硕门业为您服务 防火门制作

产品名称	温州防火门 杭硕门业为您服务 防火门制作
公司名称	杭州杭硕门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇工业园区
联系电话	13282119199

产品详情

防火卷帘门安装及调试常见问题包括以下内容:

- 1、帘板涂层脱落、锈蚀.
- 2、帘板存在脱焊、漏焊现象，焊接处有夹渣.
- 3、帘板有明显的压坑、凹凸、穿透性孔洞.
- 4、帘板、导轨直线度不符合要求，直线度每米不得大于1.5mm，全长直线度不得大于0.12%.
- 5、帘板嵌入导轨深度不符合要求.
- 6、导轨变形等帘板卡住或降落不平滑，噪声较大.
- 7、卷帘上，防火门尺寸，下限位失灵或限位线错接.
- 8、帘板只上不下或只下不上，相位错接，上下颠倒.
- 9、操作不动作、按钮触头烧坏，线路不通.
- 10、座板与地面间隙大于20mm.
- 11、帘板与门楣贴合不紧密，存在较大缝隙.
- 12、卷帘门上方或两侧未完全封堵或封堵材料耐火极限不符合要求.
- 13、帘板扣住天花板或座板被边墙装饰物卡住.

- 14、卷帘门耐火极限不符合设计要求或未设水幕保护.
- 15、业主安装不锈钢卷帘等未经国家检验机构检测的产品.
- 16、卷帘升降速度不符合要求.
- 17、未设自重下落装置或装置不便操作.
- 18、自重关闭装置手臂操作力不大于50N，不符合要求.
- 19、自重关闭机构失灵，卷帘停不住或不具有恒速性能.
- 20、疏散通道、出口上的防火卷帘未在两侧设控制按钮.
- 21、疏散通道、出口上的防火卷帘无中位功能.
- 22、疏散通道、出口上的防火卷帘仅由感烟探测器联动降落.
- 23、防火卷帘门仅由一侧探测器联动或由跨越防火卷帘的一组探测器联动.
- 24、防火卷帘门联动降落时控制器无声报警功能.
- 25、防火卷帘门未使用消防电源.
- 26、防火卷帘门电源控制线穿管不符合要求，导线外露或仅套黄蜡管等，明敷金属管未按要求采取防火保护措施.

综上所述防火卷帘在安装调试过程中存在如此多问题，以引起安装调试单位重视，按照技术标准调试正常，真正使其起到防火分隔作用.

使用材料

首先比较一下使用材料，防火门结构简单，温州防火门，主要由四部分组成：闭门器、门板的材料（有06和08等几种）、门框材料、防火板组成。防火门一般采用质量较好的08材料，防火门制作，正常使用寿命在5-8年间，门板的铁材较厚，丁级防火门，同样厚度的防火门，防火门的重量要大于乙级防火门。

防火时间

防火门的防火时间主要由防火板决定，在这方面，防火门采用的防火板一般比乙级防火门采用的防火板的性能要好，因此整体性能要强于乙级防火门。此外，防火门尤其适用于那些要求电镀前细磨、振动出色、手工具镜面抛光、电热管镜面抛光等场合，如各类家私五金配件的振光、手工具的切削抛光、日用产品、自行车配件的表面振光等。

杭州杭硕门业有限公司为广大新老客户提供的产品和服务。我们以的产品，合理的价格，优异贴心的售后服务，为您打造蓬勃的市场，奠定您成功的基石！真诚欢迎新老客户选择我们的服务！

杭州杭硕门业有限公司是一家专业从生产防爆卷帘门、防火门、防火窗、伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、型材门、翻板门、钢棚搭建、工业提升门等产品。

家用房间内的防火门是含有自动闭门器具备防火作用的门，材质一般是钢质、钢木制和有防火作用的木制防火门。沒有实际的级别划分，因此选购时全看防火材质和门的密闭性，密闭性关键是避免烟雾外扩散或是进到别的地区，因而在选购房间内防火门时，1先要观查门的密闭式实际效果。次之是防火材质，防火门防火不但就是指门不容易点燃，并且不容易大幅传输发热量，造成挨近门的地区起火，因此买防火门一定要留意防火材质(填充料)的隔热保温实际效果。

温州防火门-杭硕门业为您服务-防火门制作由杭州杭硕门业有限公司提供。杭州杭硕门业有限公司(www.hs-my.cn)位于杭州市萧山区瓜沥镇工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前杭硕门业在金属门中享有良好的声誉。杭硕门业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。杭硕门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.hzhsmy.com)还是从事道闸，停车场道闸，小区道闸的厂家，欢迎来电咨询。