

爱客多燃气模块炉招商 燃气模块炉招商 山东爱客多公司

产品名称	爱客多燃气模块炉招商 燃气模块炉招商 山东爱客多公司
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东爱客多热能科技有限公司

燃气锅炉运行中常见问题的解决(一)

锅炉为您整理出30个常见的锅炉运行问题和解决方案。别忘了在学习之后和你的朋友们分享它们。

1. 为什么要对新安装和大修的锅炉进行化学清洗？

燃气锅炉在制造、运输、安装和维护的过程中，不可避免地会产生一些杂质，如油垢、铁屑、焊渣、氧化铁等，这些杂质存在于汽水系统的压力部分。这些杂质一旦进入运行的蒸汽和水系统，将对锅炉和汽轮机造成极大的危害，因此在新的安装和大修之前，必须对锅炉进行化学清洗，以清除这些杂物。

2. 锅炉启动前对供水时间和温度的要求是什么？为什么？燃气锅炉启动前入口速度不能太快，冬季一般不低于4小时，其他季节一般不低于2-3小时，特别是进水初期速度较慢。冷态锅炉的入口温度一般为50-90℃，因此进入汽包的给水温度与汽包壁温的差值不超过40℃。对于未完全冷却的锅炉，可将入口温度与汽包壁温进行比较，一般差值应控制在40℃以内，酒店燃气模块炉招商，否则应减慢入口速度。原因如下：(1)由于鼓壁较厚，膨胀较慢，采暖燃气模块炉招商，而与鼓壁相连的管壁较薄，膨胀较快。入口温度过高或入口速度过快，膨胀不均匀，焊接接头开裂，设备损坏。

(2)当供水进入鼓室时，它总是先接触鼓壁的下半部。如果进水温度与汽包壁温之差过大，入口速度较快，且汽包的上下壁、内壁和外壁都会产生较大的膨胀差，给汽包造成较大的附加应力，引起汽包变形，严重的裂纹

3，尾部受热面产生低温腐蚀，燃料中硫燃烧生成SO₂，燃气模块炉招商，SO₂与烟气中的氧结合形成SO₃，当受热面温度低于烟气时，烟气中的蒸汽与SO₃结合形成硫酸蒸汽，它凝结在受热面上，造成受热面的低温腐蚀。空气预热器冷端容易发生低温腐蚀。

燃气蒸汽锅炉防冻功能

燃气蒸汽锅炉高温防护：当干烧保护器检测到温度高于95℃时，立刻切断加热管电源；漏电保护：当检测到漏电电流大于15mA时，马上切断电源，防止出现人触电，显示屏显示故障代码和警告提示，故障排除后，控制器重新开机才可以正常工作。

燃气蒸汽锅炉

燃气蒸汽锅炉防冻功能：控制器在通电的情况下，启动防冻功能时当检测到温度低于3℃时，加热器开始加热；当检测到温度升高到8℃时，加热器停止加热；记忆功能：各种设置的参数有记忆功能，切断电源再上不用再重新设置。燃气蒸汽锅炉时间设置完成后，掉电后也可照常运行，上电后不用再次校正时间。

燃气蒸汽锅炉恒温控制：若上电后不设定工作温度，系统按默认参数50℃工作；若设定工作温度，则按设定的运行。开机后，控制器检测到加热温度比设定温度低8℃，按设定档位，开启加热管，当检测到加热温度等于高于设定温度切断电源，停止加热。温度慢慢降低低于设定温度8℃又再度开启加热管，以此循环达到恒温。

安全操作的注意事项

锅炉本体和烟道上必须设置防爆门，尽可能减少因炉膛给锅炉造成的破坏

燃气锅炉房必须安装燃气泄漏报警装置和通风设备

燃气锅炉的启动和停炉都必须有严格的顺序控制系统；在点火之前必须进行炉膛和烟道的吹扫，将炉内可能积存的可燃气体完全排除后方可点火

燃烧机必须配备熄火自动保护装置；一次点火不成功或出现熄火现象，再次点火之前燃烧机必须能进行自动的吹扫，然后才可再按正常程序进行锅炉的点火

必须经常对燃气锅炉管道管线进行严格的排查，炉膛内也要有必要的联锁保护控制系统

燃烧机必须配备熄火自动保护装置，爱客多燃气模块炉招商，一次点火不成功或出现熄火现象，再次点火之前燃烧机必须能进行自动的吹扫，然后才可再按正常程序进行锅炉的点火

的一点就是作为燃气锅炉的司炉人员，必须要负责人，对燃气锅炉进行定期定点的巡视检查

爱客多燃气模块炉招商-燃气模块炉招商-山东爱客多公司(查看)由山东爱客多热能科技有限公司提供。山东爱客多热能科技有限公司(www.aikeduo001.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。爱客多——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市高新技术开发区龙腾路中段，联系人：王经理

。