

盟掘进机伸缩部 鼎辉工贸 掘进机伸缩部安装

产品名称	盟掘进机伸缩部 鼎辉工贸 掘进机伸缩部安装
公司名称	太原市鼎辉工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区西中环北中环交叉口
联系电话	13485335922 13485335922

产品详情

太原鼎辉工贸有限公司

7.第yi运输机

- (1) 检查链轮的磨损；
- (2) 检查溜槽底板的磨损及修补；
- (3) 检查刮板的磨损；
- (4) 检查从动轮及加油。

8.喷雾部

- (1) 调整减压阀的压力；
- (2) 清洗过滤器及喷嘴。

9.液压系统

检查液压电机联轴器；

10.油缸

缸盖有无松动

11.电气部分

(1) 电源电缆有无损伤；

(2) 紧固各部螺栓。

太原市鼎辉工贸有限公司是一家以生产经营及维修掘进机配件为主的专业化公司。目前公司主要产品有：太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配件，掘进机伸缩部批发，三一160掘进机、佳木斯135、150掘进机履带板、履带销等。

太原鼎辉工贸有限公司

掘进机是由众多零件部件组成的设备，而更换任何一个非原厂件，盟掘进机伸缩部，不仅可能会使该部件原有的功能失调或减退，甚至会引起牵一发而动全身的恶果---连累其他部件接连损坏，原厂配件好比医学上配对成功的器官移植，强行使用非原厂配件等同于未经配对就进行器官移植，不仅移植的器官功能得不到发挥，掘进机伸缩部哪家好，可能还会引起全身排斥反应。因此为了节约成本使用非原厂件，掘进机伸缩部安装，看似得了实惠了，其实隐患很大，终得不偿失。

太原市鼎辉工贸有限公司是一家以生产经营及维修掘进机配件为主的专业化公司。目前公司主要产品有：太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配件，三一160掘进机、佳木斯135、150掘进机履带板、履带销。

鼎辉工贸小知识：掘进机配件不良带来的掘进机履带机构不行走或行走不良的问题：

履带减速器内部驱动轴断裂或行星机构齿轮、轴承损坏

判断的方法是拆卸履带马达，判断马达的运转性能，如马达完好无损，就说明履带减速机内部故障；或者如发现马达运转后，减速机内部有明显的杂音，且声音较大不均匀，就可断定是履带减速机内部的故障。处理的方法是更换履带减速器；如果减速机一轴损坏，简单的方法只更换减速机一轴。

盟掘进机伸缩部-鼎辉工贸-掘进机伸缩部安装由太原市鼎辉工贸有限公司提供。太原市鼎辉工贸有限公司（www.tydinghuigm.com）在采掘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，太原鼎辉工贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。