

雾化器厂家 阿拉尔雾化器 至力科技

产品名称	雾化器厂家 阿拉尔雾化器 至力科技
公司名称	广州市至力电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区石井镇大朗新朗工业区
联系电话	13824400797

产品详情

广州市至力电子科技有限公司主要是以超声波雾化器、雾化头、印刷加湿机、菇房加湿机、电子车间加湿机、雾化器销售为主，至力电子在珠三角（广州）拥有自己的生产基地，覆盖浙江，广东，江苏，山东，河南，河北，上海，福建等地。

至力电子科技-超声波雾化器

- 1.全铜外壳，电镀镍镉，散热性好.
- 2.压圈防水垢设计，易更换.清理.
- 3.自带感应式缺水保护功能，可减少客户浮子开关装配工序.
- 4.适用于雾化量为100~350m/h的加湿器.仪器设备等产品的开发.

至力电子科技-超声波雾化器

产品在超声雾化过程中将释放大量的负离子，与空气中漂浮的烟雾、粉尘结合，静电式处理将其沉淀过滤，能有效除去二手毒烟、甲醛、等有害物和异味；应用超声技术产生水雾，水中滴入植物精油，香味随水雾散发，将会满室生香，使身体更易吸收，有养神、美颜的辅助效果。

广州市至力电子科技有限公司主要是以超声波雾化头、雾化器、纺织加湿机、印刷加湿机、菇房加湿机、电子车间加湿机、雾化板生产销售为主，至力电子在珠三角（广州）拥有自己的生产基地，覆盖浙江，广东，江苏，山东，河南，河北，上海，福建等地；远销海外，出口品质。

至力电子--雾化头

至力雾化器优势

- 1、雾化器工作过程，温度升高，电流轻度下降，避免行业内温度升高电流升高，阿拉尔雾化器，在导致温度攀升的循环，有预防烧板的功效。
- 2、雾化器出厂前进行三次测试，电路板组装测试，成品组装二次测试，封装漏水测试。
- 3、线路板厚度1.5mm.比同行1.2mm厚度的要厚
- 4、线路板在每个出雾口都装置防爆保险丝，具有放热放烧的功效
- 5、线路板使用三极管，避免行业使用二极管产生热量问题

至力电子--雾化板

- 1、雾化片上下震动1700KHZ产生雾化效果
- 2、雾化器温控 $55 \pm 3^{\circ}$ 就会自动停止工作
- 3、雾化器水柱代表一个电容使用，水质比较好的环境下，推荐使用钢水柱的雾化器，雾化器参数，钢水柱在周围电容比较高的情况下，雾化器厂家，才会自动感触运行，水垢较多的环境，会导致水垢结于水柱周围，导致雾化器无法工作。水垢较多的水质，推荐钢浮子雾化器，家用雾化器，钢浮子是上下机械运行工作，在水垢较多的环境，也能正常运行。
- 4、雾化器在脱离水的情况下，存在立即烧坏的可能性，这一情况属于干烧。
- 5、一块雾化器的使用会导致温度上升 3° 左右，两块会上升至 4° ，三块会上升至 5° ，20块雾化器同时使用需要考虑散热问题。

广州市至力电子科技有限公司主要是以超声波雾化头、纺织加湿机、印刷加湿机、菇房加湿机、电子车间加湿机、雾化板销售为主，至力电子在珠三角（广州）拥有自己的生产基地，覆盖浙江，广东，江苏，山东，河南，河北，上海，福建等地。

至力电子科技--超声波雾化头

常见故障排除：

- 一、安装好雾化器，接通电源，雾化器表面的电源指示灯亮但不喷水柱且不喷雾

原因分析：

- 1、水面不够高，水面没有超过水位感应开关；
- 2、水位感应开关表面的热收缩管裂开或受损；
- 3、雾化换能片裂开或受。

至力电子科技--超声波雾化器

解决方法：

- 1、往容器内加水，使液面达到佳雾化范围。(水的容量直接决定喷雾的多少)
- 2、切断电源，检查水位感应开关和雾化换能片是否裂开或损坏。如果是水位感应开关表面的热收缩管裂开或受损，可以在感应开关干燥的情况下用防水粘胶粘附裂开或受损处，注意粘附层不能太厚，厚度小于0.6mm。如果是换能片的问题请更换雾化器换能片（注：雾化片又称换能片）

雾化器厂家-阿拉尔雾化器-至力科技(查看)由广州市至力电子科技有限公司提供。广州市至力电子科技有限公司（www.zhili2000.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！