

卧式液压打包机图片 卧式液压打包机 曲阜华臻厂家直销

产品名称	卧式液压打包机图片 卧式液压打包机 曲阜华臻厂家直销
公司名称	曲阜华臻机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市时庄街道西经济开发区阳春西路
联系电话	15587399958

产品详情

卧式液压打包机

(1) 强度标准

在理想平稳的工作条件下，作用在零件上的载荷为名义载荷，按照这一载荷计算出来的应力称为名义应力。卧式液压打包机运转时，零件上往往还作用有附加载荷，通常用载荷系数 K 来考虑附加载荷的影响。名义载荷与载荷系数之积，称为计算载荷。按照这一载荷计算出来的应力称为计算应力。

强度是衡量自动卧式液压打包机零件工作能力基本的计算准则。为使零件正常工作，工作时不产生断裂和过大的残余变形以及不出现疲劳破坏，要使零件具有足够的强度。自动废纸打包机零件要满足强度条件。

(2) 刚度标准

刚度是指零件抵抗弹性变形的能力。轴类零件如机床主轴、电机轴，要保证正常工作，要有足够的刚度。

(3) 耐磨性标准

卧式液压打包机零件运转磨损后会改变原来的结构形状和尺寸，使机器精度降低，强度减弱，致使零件失效，严重会导致自动废纸打包机报废。在报废的自动废纸打包机零件当中，约百分之八十是由磨损引起的。因此，在自动废纸打包机设计中，总是力求提高零件的耐磨性，尽量减轻零件的磨损。

(4) 振动稳定性标准

自动废纸打包机上存在着许多周期性变化的激振源，例如齿轮的有侧隙啮合、轴的偏心转动等。当自动废纸打包机或零件的固有频率与周期性干扰力的频率，相近或相等时就要发生共振，称其为失去振动稳定性。共振不仅影响自动废纸打包机正常工作，产生噪音，甚至造成自动废纸打包机的破坏。

(5) 耐热性标准

零件在高温下工作，会发生蠕变（金属中应力值不变，常常是低应力，但发生缓慢而连续的塑性变形），从而会降低其强度极限、疲劳极限，且破坏正常的润滑条件。

卧式液压打包机

- (1) 参加油箱内的液压油，应严厉运用高品质的抗磨液压油，有必要通过严厉过滤，并且应常常坚持满足的油量，卧式液压打包机厂家，缺乏时应立即加注油液
- (2) 卧式液压打包机各光滑处应按要求，每班至少加注一次光滑油。
- (3) 打包机运行前应及时整理料箱内的杂物。
- (4) 未经学习，不了解机器结构、功能和操作规程者不得私行开动机器。
- (5) 泵、阀、压力表进行调整时，有必要要有经历的技术工人进行，如发现压力表有故障，应立即检查或更新表。
- (6) 用户应根据具体情况自行制定详细的保护保养和安全操作规程。
- (7) 卧式液压打包机在工作过程中，不该进行检修和调整模具。
- (8) 不得超载或超过偏心距运用。
- (9) 电气设备接地有必要结实牢靠。

曲阜华臻机械有限公司是目前国内废旧物资回收行业的企业，生产的产品是中国质量过硬、放心品牌，质量、服务、信誉，消费者可信产品，是中国比较好的液压机械生产基地之一。公司拥有现代化大型车间，采用现代化企业管理模式。公司主营产品十多项，主导产品有半自动、卧式液压打包机、金属打包机、金属粉碎机、鳄鱼式剪切机、生活垃圾压缩机、废钢破碎机、卧式液压打包机等！废纸打包机油泵

不排油故障主要有油泵故障、吸油管故障、油箱过滤器故障、油泵电机故障，如果卧式液压打包机油泵发生不排油故障，按照如下方法依次检查排除故障。

1.回转方向错误马上停止，更正电机旋转方向，如继续将烧坏或破损油泵，废纸打包机油泵没有转动，修理联轴器。泵轴折断，转子没有转动，修理油泵。吸入管堵塞，全自动卧式液压打包机，检查吸入管路。油箱过滤器堵塞清洗过滤器或更换。油箱过滤器容量不足更换较大容量，为泵容量的2倍以上。废纸打包机抗磨液压油粘度过高更换油种，设置加热器，电机转速不足，更换油泵规定的转速电机。油泵吸入管密封不良，出现气体检查吸入管路。

2.油箱过滤器在油面至上加油或从新设计油面高度。

3.油泵叶不能从转子槽中滑出，修油泵或更换油泵。

卧式液压打包机图片-卧式液压打包机-曲阜华臻厂家直销由曲阜华臻机械设备有限公司提供。曲阜华臻机械设备有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。曲阜华臻——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济宁市曲阜市时庄街道西经济开发区阳春西路，联系人：薛经理。