

弧形炉门 聊城祥丰钢泰锅炉配件

产品名称	弧形炉门 聊城祥丰钢泰锅炉配件
公司名称	聊城祥丰钢泰机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区工业园
联系电话	18863533339

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城祥丰钢泰机械配件有限公司

水平双向逆动焚烧炉的特点是采用水平式弧形炉门，双层给料，给料厚度均匀。在垃圾运动方向，弧形炉门片一排固定，一排运动。通过调整驱动机构，使弧形炉门交替运动，垃圾得到充分的搅拌和翻滚，达到完全燃烧的目的。

水平双向逆动弧形炉门具有如下特点：

- 1.成熟的燃烧控制能稳定的燃烧条件和灰渣的燃尽。
- 2.弧形炉门双向逆动的机械结构使垃圾输送可以控制。
- 3.水平结构使燃料向前运动，并且不存在个别大件垃圾从入口处直接滚落到出口处的问题。
- 4.紧凑的弧形炉门使整个弧形炉门上的燃烧空气分布均匀。
- 5.弧形炉门漏灰比例很小。
- 6.可用率高、操作安全、维修方便。

我公司长期销售：弧形炉门、锅炉炉门、锅炉炉条、锅炉炉排、炉门、炉条等产品，遵循一切为用户着想为宗旨，欢迎来电咨询选购。

弧形炉门是锅炉或工业炉中堆置固体燃料并使之有效燃烧的部件，整个弧形炉门主要包括框架和弧形炉门片两个部分。弧形炉门片一般为条状或板状，靠四周的框架固定安装在炉膛或燃烧室底部。

公司自创办以来，一直坚持“以质量求生存，以产品求发展，以信誉保合作，以服务赢客户”的经营方针，获得了良好的声誉与回报，我们愿与广大客户携手并进，共创辉煌。

1.多数锅炉房运行管理及操作人员水平偏低且节能减排意识淡薄

许多单位工业锅炉房的管理工作一直没有被真正重视起来，弧形炉门，由于锅炉容量小，加之管理操作人员节能减排意识淡薄，运行管理人员及操作人员在单位和社会被重视程度偏低。这种现状是导致我国燃煤弧形炉门锅炉平均运行热效率只有65%左右（落后于先进水平15~20个百分点）的主要原因之一，也是节能减排工作面临的困难之一。

2.锅炉辅机配套水平有待提高

锅炉辅机是保证锅炉正常运行所必须的配套设备，有些设备对锅炉运行效果影响较大。只有配套辅机的各项功能得以保证，锅炉的正常运行才能顺利实现。目前，大多数工业锅炉房在配套辅机设备方面还存在着许多不足，如：很多锅炉房没有碎煤设备或有碎煤设备但碎煤能力不足；一些锅炉房对燃煤加水的效果不理想；还有一些锅炉房上煤系统不能保证燃煤在整个弧形炉门面上按需要的厚度均匀分布；其他的配套辅机设备也有不同程度的问题存在。这对工业锅炉的正常运行十分不利，也是造成燃煤弧形炉门锅炉的正常运行十分不利，也是造成燃煤弧形炉门锅炉实际运行水平普遍不高，锅炉效率低、煤耗高、污染严重的重要原因。

弧形炉门-聊城祥丰钢泰锅炉配件由聊城祥丰钢泰机械配件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。聊城祥丰钢泰机械配件有限公司（www.lcxfgt.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.xfgtjx.com.cn）还是从事往复炉排片，活芯炉排片，锅炉鱼鳞片的厂家，欢迎来电咨询。