

# 青岛YT三相异步电机 金力特电机生产基地

产品名称	青岛YT三相异步电机 金力特电机生产基地
公司名称	德州金力特电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东武城县玻璃钢科技工业园
联系电话	13275347677 13275347677

## 产品详情

风机电机的使用为通风行业中带来了更多的效果。同时风机专用电机产品被广泛用于中央空调系统的末端产品，据调研风机专用电机系统节能也是大势所趋。为提升能效等级，今年6月份公布了风机专用电机能效提升计划（2013-2015年），到2015年，实现电机产品升级换代，50%的低压三相笼型异步电动机产品、40%的高压电动机产品达到风机专用电机能效标准规范；累计推广电机1.7亿千瓦，淘汰在用低效电机1.6亿千瓦，YT三相异步电机批发，实施风机专用电机系统节能技改1亿千瓦，实施淘汰电机再制造2000万千瓦。

风机专用风机震动大是什么原因？

1 风机的叶轮的动，青岛YT三相异步电机，静平衡不合格，含风机使用一定时间后叶轮的不均匀磨损线引起平衡不好，

2 风机本身或电机及轴承箱等地的脚螺栓松动，

3 风机与电机的轴的同轴度不合格，

4 叶轮本身结构不合理，如叶片个数成偶数等，

5 风机与电机间如对轮联接时，对轮间隙过小，

6 风机进出口管道设计不合理，引起共振，

7 风机入口气源不稳定引起风机喘振。

## YT三相异步电机进行技术改造

YT三相异步电机设备管理部电气一次专业电机班在对#1机组锅炉A、B—风机电机检修时，发现电机转子轴与轴瓦相接触的部位有轻微爬行现象，YT三相异步电机厂家，经过相关技术人员的分析判断，为轴电流所致，该现象严重时会使轴和轴瓦受到损坏，缩短电机的使用寿命。

通过多次检验测试后，YT三相异步电机加工，他们采取了在非驱动端的轴承座和轴承支架处加绝缘隔板、切断轴电流回路，同时，在电机驱动端加装了一组轴接地碳刷，采用恒压弹簧使接地碳刷可靠接地，保证转轴电位为零电位，以此消除轴电流。该接地装置结构简单，具有良好的接地效果和可靠性，有效防范高压电动机轴电流，大大降低检修维护成本，提高电机运行的可靠性。

青岛YT三相异步电机-金力特电机生产基地由德州金力特电机有限公司提供。德州金力特电机有限公司（[www.dzjltgs.com](http://www.dzjltgs.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！