

# 天津同豪汽车销售 天津东风货车

产品名称	天津同豪汽车销售 天津东风货车
公司名称	天津同豪汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市塘沽区津沽公路7200号旭得源物流院内
联系电话	18202635787 18202635787

## 产品详情

发动机是一台车的核心部件，因此发动机在使用过程中的保养至关重要。下面天津东风货车谈一谈柴油机的保养方法。

### 保养方法

#### 柴油发动机的“飞车”现象及应急措施

“飞车”或是柴油发动机特有的一种现象。“飞车”时柴油机转速失去控制，而且越来越快，以至超过允许的转速并伴随有巨大声响，严重时导致机件损坏报废。引起“飞车”主要原因有两方面：一是喷油泵调速器本身的故障，使其丧失了正常的调整特性；另一方面是柴油机调速特性的改变，其特征是喷油泵调速器本身没有故障，天津东风货车，而柴油机在运转过程中有额外柴油或机油进入燃烧室燃烧。

发生“飞车”现象应采取紧急措施，如果发动机转速高到一定程度而不能及时制止，那么给车辆带来的危害是无法挽回的。以下五点是在制止的紧急措施：

- (1) 迅速将油门踏板收回到停车位置。
- (2) 有减速装置的，迅速将减压手柄拉到停油位置（或减压位置）。
- (3) 及时挂入高速挡，踏下制动踏板，缓抬离合器，使发动机熄火。

(4) 迅速断开高压油管，停止供油。

(5) 迅速用衣服包紧空气滤清器，使发动机断气熄火。

以上五步简称“减速、减压、制动、断气”。

## 蔬果配送 东风多利卡当仁不让

当蔬菜水果运输到县市的农副产品批发市场，后就是配送了，商超、饭店是配送目的地，轻卡再次凸显优势。东风体系内能跑绿通配送的车型，前面提到的凯普特也比较适合，但是的还是多利卡，定位略低于凯普特，性价比更高。

购置多利卡建议选择140-150马力的发动机，至于品牌方面，玉柴发动机装机量比较大，可以选择玉柴动力，当然了也能选择朝柴、全柴等品牌。变速箱也是法士特6挡箱，后桥可以选择4.875速比的车桥，如果追求车速，4.33速比也可以选择。

从驾驶室后方来看，全新天龙KL同样有着满满的“天龙风”，这个向后突出的驾驶室对我们来说，真的太熟悉了，大面积的后视窗没有取消，摘取挂车时更容易观察。

驾驶室右侧有一个工具箱，这在老天龙上是没的，天龙驾驶室不仅为驾驶室内部腾出空间，也为司机腾出了一个更加安全的储物空间。

东风新天龙KL优点就是将原来好的东西都保留了下来，三雨刷和视野超好的大面积前挡风玻璃被保留，开过天龙的人普遍反映天龙车视野很好，看来这款新天龙KL也保留了这些优势

天津同豪汽车销售(多图)-天津东风货车由天津同豪汽车销售有限公司提供。天津同豪汽车销售有限公司(www.tjdfqc.com)是天津天津市,汽摩及配件加工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在同豪汽车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创同豪汽车更加美好的未来。