

舟山节能热水器 浙江泳乐太阳能热水器 中央节能热水器

产品名称	舟山节能热水器 浙江泳乐太阳能热水器 中央节能热水器
公司名称	浙江泳乐节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市芝英镇下徐店村环村中路21号
联系电话	13577057880

产品详情

绿色还给自然，阳光温暖！泳乐带您畅享绿色生活：太阳能热水器、集热系统工程、空气能热泵及全系列配套产品。

泳乐为您分享：太阳能热水器水不热，舟山节能热水器，温度显示30，如果是真空管型太阳能热水器，如下几种可能的原因：

，查看一下是不是有建筑物或数目遮挡了太阳光。没有充足的太阳光，太阳能热水器是不会热的。

第2，查看一下真空管是不是变色，变色表示已经不再是真空，中央节能热水器，因为氧气的介入，其中的吸热膜层可能已经被失效。

第3，检查控制仪表，是不是电磁阀坏了，无法关闭。电磁阀无法关闭，会导致不断自动上水，顶走水箱里的热水（顺着溢流口流走），家用节能热水器，导致其温度降低。

太阳能热水器工程，空气能热水器工程，太空能热水器工程

绿色还给自然，阳光温暖！泳乐带您畅享绿色生活：太阳能热水器、集热系统工程、空气能热泵及全系列配套产品。

泳乐为您分享：目前，大部分住宅已经普遍应用到太阳能热水系统，节能热水器加盟，但是设计人员缺乏相关知识与经验而随意安排布置太阳能用水管路，这不仅会影响水力系统的稳定性、可调性、集热器换热性能，而且也使其管路不能与相关建筑有机结合，从而影响建筑的外观。这就要求住宅在设计确定管路布置的时候，不仅要满足用户的正常使用，而且还要考虑到合理布置与包装，以使得太阳能热水系

统与建筑得结合。

太阳能热水器工程，空气能热水器工程，太空能热水器工程

绿色还给自然，阳光温暖！泳乐带您畅享绿色生活：太阳能热水器、集热系统工程、空气能热泵及全系列配套产品。

泳乐为您分享：辅助电加热型太阳热水器故障列举：

不加热

原因：

A、实际水温高于定温继电器跳开温度；B、由于误操作使过热保护器跳闸；C、定温继电器坏；D、电源线损坏。

排除方法：

A、加一点冷水，降低水箱内的水温启动电加热；

B、排除故障后将过热保护器手动小按钮按下；

C、更换定温继电器；

D、用万用表测一下电源线是否已烧坏，特别是电源线的各个接头处，然后予以排除。

注意：用户如遇以上情况，请不要自己拆动，应联系当地服务商给予排除。

太阳能热水器工程，空气能热水器工程，太空能热水器工程

舟山节能热水器-浙江泳乐太阳能热水器-中央节能热水器由浙江泳乐节能设备有限公司提供。浙江泳乐节能设备有限公司（www.yonglesun.com）是浙江金华,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在浙江泳乐领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创浙江泳乐更加美好的未来。同时本公司（www.ylkongqineng.com）还是从事浙江空气能热水器，浙江节能热水器，浙江空气源热泵热水器的厂家，欢迎来电咨询。