

大昌机械 大型沥青冷再生搅拌站 忻州沥青冷再生搅拌站

产品名称	大昌机械 大型沥青冷再生搅拌站 忻州沥青冷再生搅拌站
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

产品详情

稳定土拌合站雨后处理

(1) 降雨结束后，长治沥青冷再生搅拌站，检查已浇筑的混凝土，看混凝土表面有无雨水冲刷跑浆现象。有冲刷现象的混凝土结构，马上在表层上摊铺稠砂浆补偿灰浆流失，并清理坡角，即可恢复施工。如果降雨时间长，混凝土已经初凝，优质沥青冷再生搅拌站，则用高压水清除表面软弱层，再在层面上铺砂浆。

(2) 模板拆除后，检查有无麻面、孔洞、露筋等，如果有应查找原因，及时提出处理方案。

(3) 做好记录，对出现的问题逐一汇总研究，总结经验，杜绝再次出现。

稳定土拌合站骨料落料不足时，皮带转速太快，容易甩料，此时可开大落料仓门。落料过量时，皮带转速太慢，可以关小落料仓门。用自动时若皮带因空料而跑太快时按一下F1键再按一次F1开启就可以了。即连续按两次F1。尽量少用振动器，振动器不能长时间按，严禁放料门关闭时按振动器及空料长按振动器。

正常出料时观察托辊是否有不转的，发现异常及时更换或修理。出现人身安全时按急停。平时一般不得按急停，因为按下急停后皮带上料，导致倒滑赛搅拌机。

在使用稳定土拌和站生产的时候一定要经常检查各个部位的螺栓紧固情况，特别是搅拌座、电机座、叶片、衬板等部件，要经常检查，防止松脱影响生产。其次要经常更换各个轴承部位的润滑油，特别是减速机的润滑一定要到位，以免因润滑系统损坏影响整个生产线的运行。然后要注意稳定土搅拌叶片与衬板之间磨损间隙过不能过大，小型沥青冷再生搅拌站，筒体水平两侧应调至小于5毫米。

其主要特点：

1. 该套设备在布置上采用了组合、可拆迁式结构，能迅速的拆迁转移、拼装，安装及转场维修方便；
2. 水泥仓采用大口螺旋供料，大型沥青冷再生搅拌站，改变以往小口格式给料机供料方式，解决水泥阻塞现象的发生；
3. 采用双卧轴强制搅拌方式，大容量低磨损，高耐磨叶片、多片搅拌，能获得非常好的搅拌效果；
4. 采用高精度方式称量，可获得准确的计量精度。

大昌机械(图)-大型沥青冷再生搅拌站-忻州沥青冷再生搅拌站由安丘市大昌机械有限公司提供。安丘市大昌机械有限公司（www.sgchenyu.com）位于山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前大昌机械在混凝土搅拌及其输送机械中享有良好的声誉。大昌机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。大昌机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.aqdcjx.com）还是从事水稳拌合站厂家，水稳拌合站型号，水稳拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。