

# 天龙功放原厂配件 天龙功放 专业音响功放维修

产品名称	天龙功放原厂配件 天龙功放 专业音响功放维修
公司名称	广州富仕枫电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	15917390022 15917390022

## 产品详情

天龙AVR-1912参数细节主要参数 功放系统 AV功放 -- 家庭影院功放

输出声道 7.1 输出功率 140W × 7 频响范围 10Hz-100kHz 信噪比 100dB 调频收音 FM/vTuner  
收听调频广播收音机 其他性能 采用140W (6 、 JEITA ) 全部7声道相同音质的离散结构功率放大器与稳定的电源部分装有32bit处理的DSP的动态离散环绕电路D.D.S.C-HD

天龙功放维修霸气外漏不是问题

五、天龙功放失真。检修时，根据放大器输出功率与失真的变化情况，来判断具体的故障部位。集成电路放大器的工作电压异常或功放集成电路内部损坏，也会造成失真

六、天龙功放啸叫。检修时，查电源滤波电容、稳压器和退耦电容是否开路或失效，天龙功放，使电源内阻增大。

天龙DENONAVR-1912功放机家庭影院套装HDMI没有输出检修天龙DENONAVR-1912功放机家庭影院套装HDMI没有视频输出，天龙功放原厂配件，响声一切正常检修当场，该功放器故障状况，模拟键入响声一切正常，模拟视频输出一切正常，天龙功放故障检测，HDMI没有输出，天龙功放维修中心，hdm i响声键入一切正常，故障位置是数据板毁坏，修补板后故障清除。

天龙功放原厂配件-天龙功放-专业音响功放维修(查看)由广州富仕枫电器科技有限公司提供。广州富仕枫电器科技有限公司 ( www.gzfsf8.tz1288.com ) 是一家从事“ 音响,功放,CD,舞台设备等 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 功放音响维修,电视维修,空调维修保养,冰箱维修 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使富仕枫在

功放、均衡器中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！