

# 保温工程 创能防腐保温 室内保温工程

产品名称	保温工程 创能防腐保温 室内保温工程
公司名称	湖北创能防腐保温有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市城南开发区西环路三号
联系电话	15572083666

## 产品详情

环氧玻璃钢防腐施工注意事项如下：

- 1、玻璃钢衬里，对于转角处、门口处、预留孔、管道出入口或地漏等部位，容易形成薄弱环节，外墙保温工程，造成隐患，故应在施工时特别注意及加强处理。
- 2、严格控制施工环境技术条件，室内保温工程，环境温度大于12℃，湿度不大于80%，保温工程，保证质量，不赶进度。
- 3、施工场地应保持通风良好，配置消防器材，和禁止烟火警示牌，以保证安全。
- 4、施工场地应保持清洁，作业结束后及时清理残存易燃、易爆和其它杂物。

保温砂浆类材料以其优越的性价比一度活跃在建筑外墙应用中，但是近年来，各地出现的不限于此类材料的开裂、脱落等问题让市场存在一定波动，保温砂浆类材料出现问题的根源主要集中在两个方面：骨料品质和施工工艺。当前市场上保温砂浆骨料鱼龙混杂，像比较常见的骨料是玻化微珠，很多厂家为了降低成本，用膨胀珍珠岩和闭孔珍珠岩以次充好，管道保温工程，这样一来，保温砂浆的整体保温性能就大大降低了，也造成了严重的质量通病。不少膨胀珍珠岩在生产时并未经过高温玻化封闭的处理工艺，这样一来，这种材料的强度和吸水率都会大打折扣，也就直接导致外墙保温层出现裂缝和空鼓的质量问题。

防腐保温工程质量检验要点是：

- 1、基层处理 主要检查除锈质量是否达到设计规定的要求或防腐材料所要求的质量等级；
- 2、防腐；

(1) 防腐层 主要检查防腐的产品合格证明文件；防腐层（含现场补口）的外观质量；抽查防腐层的厚度、粘结力；全线检查防腐层的电绝缘性。对燃气工程还应对管道埋地后防腐层的完整性进行全线检查。

(2) 阴极保护（牺牲阳极法）主要检查阳极材料的质量合格文件，重点是化学成分是否符合标准要求；阳极体的数量、规格、型号和埋设位置是否符合设计要求；被保护体的保护电位指标是否符合设计或标准的规定值。

3、保温 核查绝热材料的强度、容重（密度）、导热系数、耐热性、含水率等性能指标和品种、规格均应符合设计要求和规范的规定。绝热材料到施工现场后，应由法定检测单位在现场按批抽样进行复验，复验结果必须符合规范要求。

保温工程-创能防腐保温-室内保温工程由湖北创能防腐保温有限公司提供。湖北创能防腐保温有限公司（[www.cnffbw.com](http://www.cnffbw.com)）为客户提供“承接防水防腐保温工程,喷沙除锈,化工重防腐工程”等业务，公司拥有“创能防腐保温”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：杨总。同时本公司（[www.hbffbw88.cn](http://www.hbffbw88.cn)）还是从事湖北防腐保温，防腐保温工程，管道防腐保温的厂家，欢迎来电咨询。