

安信消防检测 幼儿园消防评估报价价格 沧州消防评估

产品名称	安信消防检测 幼儿园消防评估报价价格 沧州消防评估
公司名称	河北安信消防检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市运河区九河路南侧滨河龙韵小区7号楼308铺
联系电话	15531701314 15531701314

产品详情

消防工程改造高层住宅起火如何逃生

消防工程改造高层住宅起火如何逃生火场的浓烟无疑是非常可怕的，但却并非无法有效躲避和安全撤离。只要采取正确的方法，就能躲过毒烟侵袭，顺利逃出生天。

一、湿毛巾捂鼻法

这个方法相信大家都不陌生，我们来复习一下：

一步：准备一条棉质毛巾(注意：湿化纤容易使人窒息，不要用)

二步：彻底浸湿，拧至半水。(注意：毛巾过湿会使人呼吸困难，故使用湿毛巾时，一般应将毛巾的含水量控制在毛巾自重的3倍以下)

三步：将湿毛巾对折3次，叠成8层，然后用湿毛巾捂住口鼻，这就是一个简易的防毒面具。

四步：如烟不太浓，可俯下身子行走;如为浓烟，须匍匐行走，在贴近地面30厘米的空气层中，烟雾则较为稀薄。

二、固守待援法

如果逃生线路被大火封堵，楼道烟雾大、温度高，火势尚未蔓延到房间内时，不要贸然往外跑。应紧闭门窗、堵塞孔隙，防止烟火窜入。若发现门、墙发热，说明大火逼近，这时千万不要开窗、开门，可以用浸湿的棉被等堵封，并不断浇水，同时用折成8层的湿毛巾捂住嘴、鼻，一时找不到湿毛巾可以用其他棉织物替代。及时发出求救信号，白天时可以在窗前挥动色彩鲜艳的毛巾或衣服，引起救援人员注意;晚上时可以在窗前用手电发出救援信号。

三、迅速撤离法

如果火点就在附近，当见到烟气蔓延到眼前时，必须在2分钟之内离开，幼儿园消防评估哪家好，否则烟气将在3分钟内充满房间，4分钟后，浓烟已经使人无法辨认方向。此后，停留在房间里的人就会被烟熏死。如果你身处2、3楼，应立刻向下跑;如果身处4楼以上突然见到烟气，迎着烟气冲出去得可能性极低，可考虑如何通过其他通道逃生，或在阳台等明显位置发出求救信号等待救援。

消防自动喷水灭火系统的日常维护方法

自动喷水灭火系统主要从水量、水压两个主要方面来检测系统的情况。

1、消防水池的检查

消防水池不能与其他设施混用，并在有条件的情况下及时进行补水，为防止某些地区因为温度过低而引起的自动灭火系统冷冻的情况，防冻体系必须完善;每月定期检查消防水池的水位和气体压力，供水能力必须充足，符合设计要求，如果检查结果水池有破损和掉漆现象，必须立即修补破损和重新涂上油漆;

定期检查试水阀开启状态和是否符合标准;各种水泵控制仪器和接合器必须标明其出产区域和日期，幼儿园消防评估报告，并且有正规的标志牌，要对消防水泵定期进行试水实验，保证能够有足够的排水能力;各种压力泵的控制阀门要保证时常开启，以便能够正常运行;水流指示器必须带有正规的商家标志，并且保证控制阀有良好的信号，能够正确显示当时水位。

同时消防水池中的水位指数必须正常;控制供水阀门必须时刻处于开启状态;水泵接合器部位及其附件的接口处必须完好，幼儿园消防评估报价价格，无渗漏，设备齐全;喷头处的障碍物要及时清理;定期清洗管网，确保无污垢;定期查看报警阀是否开启，每季度对报警阀进行定期的实践检测;每月定期对喷头进行外观检查，发现有渗漏现象及喷头处有污垢时要及时处理，各种喷头要有一定的备用品，预防紧急情况，定期检查系统的显示功能，保证紧急情况发生时有清晰的信号传送到消防控制室，并且定期检查系统的转换开关。

2、定期使用设备进行检查

定期使用检测仪器对显示器以及探测器其他设备进行分批检测;

对压力开关和水流指示器等具有报警功能和显示信号的设备进行严格检测，确保紧急情况发生时能够进行正常的报警，沧州消防评估，并作出紧急预案。

大型商场、超市防火等级要求

根据国家有关消防技术规范规定，新建商场、超市的耐火等级一般应不低于二级，商场、内的吊顶和其他装饰材料，不准使用可燃材料，对原有的建筑中可燃的木构件和耐火极限较低的钢架结构，必须采取措施，提高其耐火等级。商场内的货架和柜台，应采用金属框架和玻璃板组合制成。

2、商场、超市的布局及防火分隔：

1)保证人员通行和安全疏散通道面积。商场、超市营业厅作为公共场所，顾客人潮所需的面积应予充分考虑。货架同人潮所占的公共面积的比例：综合性大型商场或多层商场一般不小于1：1.5;较小的商场不小于1：1。人潮所占公共面积，按高峰时间顾客平均流量人均占用面积不小于0.4平米。柜台分组布置时，组与组之间的距离不小于三米。

- 2)商场、超市应按《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定划分防火分区。多层商场地地上按2500平方米为一个分区，地下按500平方米为一个防火分区;在防火分区内配置适合的灭火设备。
- 3)对于电梯间、楼梯间、自动扶梯等贯通上下楼层的孔洞，应安装防火门或防火卷帘进行分隔，对于管道井，电缆井等，其每层检查口应安装丙级防火系统，且每隔2~3层楼板处用相当于楼板耐火极限的非燃材料进行分隔。
- 4)商场的小型中转仓库、服装加工及家用电器、钟表、眼镜维修部等应同营业厅分开独立设置。
- 5)油浸电力变压器不宜设在地下商场内，如果必须设置时，应避开人员密集的部位和出入口，且应用耐火极限不低于三米的隔墙和耐火极限不低于两米的楼板与其他部位隔开，墙上的门应采用防火门，变压器下面应设有能储存变压器全部油量的事故储油设施。
- 6)空调机房进入每个楼层或防火分区的水平支管上，均应按规定设置火灾时能自动关闭的防火阀门。空调风管上所使用的保温材料、吸音材料应选用不燃或难燃材料。

安信消防检测(图)-幼儿园消防评估报价价格-沧州消防评估由河北安信消防检测有限公司提供。河北安信消防检测有限公司 (axxf119.cn) 位于沧州市运河区九河路南侧滨河龙韵小区7号楼308铺。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安信消防检测在其它中享有良好的声誉。安信消防检测取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安信消防检测全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。