

徐工旋挖钻机维修 襄阳华飞翔 河南旋挖钻机维修

产品名称	徐工旋挖钻机维修 襄阳华飞翔 河南旋挖钻机维修
公司名称	襄阳市华飞翔液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区朱庄物流园光彩国际物流基地5幢11号房
联系电话	18671055890

产品详情

液压油泵是小型旋挖机重要部件之一，一旦油泵出现故障小型旋挖机的整个液压系统就会瘫痪，无法正常运行。油泵是小型旋挖钻机经常出现故障的部位，本文小型旋挖钻机厂家——襄阳华飞翔带大家探讨一下液压油泵无压力或者吸不上油的原因以及排除方法。

动力头内部的回转支承或者轴承损坏，导致动力头转动异常。此种情况常常伴随动力头箱体内部不明响声。此时应更换回转支承或者轴承。

- 1、燃油压力太低：检查燃油歧管油压，在满负荷是应 $> 276\text{KPa}$ ，旋挖钻机维修厂，如果油压低于 276KPa ，更换燃油滤清器，如果油压仍然太低，检查输油泵及其旁通阀，河南旋挖钻机维修，并检查燃油压力调节阀。
- 2、柴油质量差，柴油中有水或柴油粘度太低：询问发动机使用柴油情况和水分，沉淀物的情况，如果柴油质量差，中联旋挖钻机维修价格，则放掉燃油箱、燃油管和燃油歧管内的燃油，更换燃油滤清器，在燃油箱中装入干净的合格柴油，用手油泵给系统注油并赶走空气。
- 3、燃油温度太高：检查输油泵吸油口的柴油温度。 <60
- 4、进气管漏气：检查进气管压力，太低则检查空气滤清器，进气管有无漏气。
- 5、燃油设置不正确：调整燃油设置至规范值。
- 6、气门间隙不正确：检查和调整气门间隙。

- 7、 喷油正时不对：检查和调整喷油正时。
- 8、 中冷器气路或水路受堵：测量进气压力，和规范值比较。
- 9、 增压器效率低：检查增压器的积炭和间隙。

- 1、 燃油压力太低：检查燃油歧管油压，在满负荷是应 $> 276\text{Kpa}$ ，徐工旋挖钻机维修，如果油压低 276Kpa ，更换燃油滤清器，如果油压仍然太低，检查输油泵及其旁通阀，并检查燃油压力调节阀。
- 2、 低怠速转速太低：调节调速器低怠速设定至规范值。
- 3、 发动机附件故障：检查发动机附件，必要时修理或更换。
- 4、 单体泵故障：检查各缸的排气温度，若某一缸的温度异常，往往说明单体泵有问题。

徐工旋挖钻机维修-襄阳华飞翔(在线咨询)-河南旋挖钻机维修由襄阳市华飞翔液压设备有限公司提供。襄阳市华飞翔液压设备有限公司 (www.xyxwzjwx.com) 有实力，信誉好，在湖北 襄樊 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进襄阳华飞翔和您携手步入辉煌，共创美好未来！