

电热汤桶 科创园炊具制造 电热汤桶图片

产品名称	电热汤桶 科创园炊具制造 电热汤桶图片
公司名称	深圳科创园商用厨具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东博兴兴福南工业区
联系电话	18954366759 18954366759

产品详情

电热汤桶的维修方法

外壳瘪、底座错位：翻过锅、打开后盖罗丝、再松开底座罗丝把错位的底座复位，上紧罗丝即可，瘪的地方，就需要用手或塑料勺慢慢从里面腾出，腾出时，尽量不要腾出死折，然后一只手在里面腾着，另一只手用塑料勺或锅耳朵，电热汤桶价格，把有折的地方慢慢刮平，电热汤桶图片，刮的时候一定要慢慢、均匀的用力，如果刮完后有的地方还明显，就贴一个漂亮的粘贴。以上情况修复完以后，电热汤桶，一定要检查一下触点是否能够按下键时合在一起，按键跳闸后能分开，如果不行一定要调整好。

电热汤桶使用方法

蒸：蒸馒头多可以同时蒸20层，先打开全功率2100W，加水约3Kg，以一次蒸5层，每层10个馒头，每个2两为例，当顶层上来蒸汽后，关掉800W开关，剩1300W，蒸20分钟即可，耗电0.9度。该款式蒸出的食品健康美味。是您发家致富，创业的好帮手。

深圳科创园商用厨具有限公司是一家集电热汤桶产品的设计、开发、研制、生产、销售、维修为一体的综合性实业厂家。

饭不熟提前跳闸：

- (1) 米和水的比例不对，水放少了，由于米吸水量不同，不同的米放水量也不一样。办法：调整米、水比例再试。
- (2) 锅胆变形或锅胆变形后人为强加热把发热盘烧变形。办法：平锅胆，换发热盘。

(3) 磁钢吸力不免或弹性不好。办法：换新磁钢。

(4) 锅胆与发热盘间有米粒等异物或未放平锅胆，使发热盘与锅胆不能吻合，造成发热盘局部过热面提前跳闸。办法：淘好米，锅胆放入锅内再来回转一下，胆与盘间如有异物就会知道。(5) 锅胆不是此锅上的，锅胆与发热盘弧度不一样。办法：换回原锅胆再试。

电热汤桶-科创园炊具制造-电热汤桶图片由深圳科创园商用厨具有限公司提供。深圳科创园商用厨具有限公司 (kechuangyuan.tz1288.com) 是山东滨州,炊事、烘焙设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在科创园领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科创园更加美好的未来。同时本公司 (www.sddianrebao.com) 还是从事电热煲，多功能电热煲，商用电热锅的厂家，欢迎来电咨询。