

# 贵阳轮式扒渣机 30型轮式扒渣机多少钱 宜昌长兴扒渣机

产品名称	贵阳轮式扒渣机 30型轮式扒渣机多少钱 宜昌长兴扒渣机
公司名称	宜昌长兴机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北安远县鸣凤镇城南工业区
联系电话	13972048017

## 产品详情

### 扒渣机分配阀漏油的原因

工作人员在操作扒渣机的时候经常会遇到分配器漏油的情况，这让很多人都非常的烦恼，轮式刮板扒渣机供应商，针对这个问题，网站管理员特意咨询了相关维修人员，总结出来一下内容供大家学习：

- 1、扒渣机运行频繁的时候，就有可能造成分配器漏油的情况，所以在日常使用机械工作的时候，请注意隔一段时间，让机械停止休息一下。
- 2、当工作量远远超出了机械本身的负载能力，也会造成分配器漏油，适当的减少扒渣机的负载力，可以大大减少分配器漏油的情况发生。
- 3、液压油温度过高，也会使分配器漏油，这个时候，降低液压油的油温。
- 4、液压油的杂质过多，也是形成分配器漏油的主要原因之一，这就要求工作人员要对液压油进行适当的过滤清理。
- 5、限位盖出现变形情况也会使分配器发生漏油，一旦出现这个情况，要及时进行调整。

以上几点就是扒渣机分配器漏油的解决方法，若遇到这种情况，就逐步的对照去解决

在做维修之前，30型轮式扒渣机多少钱，我们要先找出扒渣机的故障原因，下面简单的说一些故障的原因和排除方法。

一、分配器漏油，主要有一下几点原因：

1、扒渣机长时间工作，而且经常性的超负荷运作会造成分配器压力过大而漏油。这个时候我们要严格的按照扒渣机的工作要求，尽量不要让扒渣机超符合操作。

2、液压油的温度过高，那么这个时候就需要让扒渣机“稍作休息”，降低油温。

3、液压油杂质较多，这个时候要清理滤网，或者把油放出来过滤一下，轮式刮板扒渣机批发，又或者换新的液压油。

## 二、液压油缸漏油的故障分析与处理建议

1、油缸的密封圈破损，这个主要是由于油缸经常极限伸缩造成的，所以我们要更换密封圈，并控制油缸的行程。

2、液压油变质，里面水分过大，这个时候需要更换液压油。

### 扒渣机性能特点介绍：

扒渣机主要用于空间狭窄巷道作业的磷矿、铁矿、金矿、银矿、铜矿、煤矿等各种矿山及水利电力、隧道工程的矿渣挖掘及装载施工装车。它是由挖掘部分与装载部分相接合，扒矿和装载功能合二为一，采用电机带动液压操作系统的生产装置，具有安全环保、能耗小、的特点。是矿山企业必不可少的先进的设备，是研发的巷道施工产品，从而填补了在狭小巷道内无机械作业的空白。

该机动力源为外部引入的工额380V三相交流电源，整机采用一台交流电机和一台电动滚筒，只要一个操作。

扒矿机包含行走，挖掘采集，输送，装车四种功能。其中液压行走功通是通过液压马达，减速机，传动轴，再到变速箱驱动车桥，490马达具有前行、后退、自动刹车三种功能，大臂可上升、下降、左右回转、挖掘采集的操纵由多路阀控制，由两个长操作杆和两个短操作杆控制，每个操作杆控制二个动作，共十二个动作，这种方式操作灵活，即采用大型挖掘机操纵流程。

输送，西安轮式扒渣机，装车功能由装载部分完成，其输送部分由液压油缸控制升降，输送架上升时可将铲口压低，同时输送架前接料口与矿石接触而更紧密，工作时更加稳定，同时可以集合散料，平整场地。传送带宽度为600~700mm，传送速度为600mm到900mm/秒，传送带由4Kw电动滚筒带动，使输送部分性能更稳定，使用寿命更长。

整车液压系统由一台电机为动力带动右旋高压齿轮泵，液压油通过540齿轮泵输入一台多路阀中，通过操作杆实现对各操作装置的控制。

整机电路系统采用按钮、接触器，实现对电机和电滚筒的控制，可选装漏电断路器，在0.5秒内自动断电，确保人身和设备安全。

贵阳轮式扒渣机-30型轮式扒渣机多少钱-宜昌长兴扒渣机由宜昌长兴机械制造有限公司提供。“轮胎刮板扒渣机,履带刮板机,普通扒渣机”就选宜昌长兴机械制造有限公司（[www.ycbazhaji.com](http://www.ycbazhaji.com)），公司位于：湖北安远县鸣凤镇城南工业区，多年来，宜昌长兴扒渣机坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宜昌长兴扒渣机期待成为您的长期合作伙伴！