

# 威海弗雷森 弗雷森904低温水箱 金宇水箱

产品名称	威海弗雷森 弗雷森904低温水箱 金宇水箱
公司名称	卫辉市南庄金宇水箱销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	卫辉市城郊乡南庄社区
联系电话	15517323330

## 产品详情

几点注意：

**定期清洗散热器：**养成定期清洗检查散热器的习惯，弗雷森1004低温水箱，如半年或换季时进行检查或清洗，保持散热器清洁。

**注意清洗顺序：**有些洗车房图省事，拆开格栅甚至不拆格栅就用水枪直接冲洗散热片，这种方法是一定要杜绝的。不仅容易破坏散热片角度，威海弗雷森，也容易使积攒在其间的灰尘遇水和泥。

**自己清洗要注意：**如果是自己清洗，也要遵循上文提到的方法和顺序，并且一定要用气泵吹出污物，不要用硬物去钩那些污物，否则很容易破坏散热片的角度。

铝塑散热器由芯体、上下水室、油冷器、密封条四部分组成，其中芯体由散热管、散热带、主片、边板组成。由于水室材质是塑料的，弗雷森1004大孔散热器，因此称为铝塑散热器。散热管分为“0”型管和“B”型管，“0”型管制管阶段需要焊接，“B”型管则不需要其他生产工艺相同。进口铝合金带材对应加工汽车散热器中的铝散热管部分。国内散热器加工贸易生产企业主要进口铝合金带材或直接进口合金铝管以加工铝塑汽车散热器。

该机的机油散热器是由7层不锈钢芯片叠加而成的。为了防止每层芯片的变形，在芯片内部装有“S”形支撑衬片，支撑衬片对流经其中的润滑油还起均匀分流的作用。

一辆装用该型发动机的东风车，其机油压力过低：怠速时机油压力表显示10KPa，1000r/min时机油压力报警1灯熄灭，发动机转速为2000r/min时机油压力表显示100kPa。

检修过程中，用压缩空气对机油散热器检查，由于空气通过性很好，故未能查出机油散热器的故障，走了很多弯路，花费很多时间而未能排除故障。后又怀疑到机油散热器上，于是用机油对机油散

热器作进一步的检查：在机油散热器的进油口输入压力为400kPa的润滑油，弗雷森904低温水箱，测量机油散热器出油口处的润滑油压力。测得的润滑油压力为100KPa，进油口与出油口之间压力差明显过大，机油散热器有堵塞现象。更换机油散热器后故障消除。

这种故障产生的原因大约有三个：一是所用润滑油的质量较差；二是换油周期过长；三是所用滤芯为劣质货。

威海弗雷森-弗雷森904低温水箱-金宇水箱(诚信商家)由卫辉市南庄金宇水箱销售部提供。卫辉市南庄金宇水箱销售部(www.xxjysrq.com)位于卫辉市城郊乡南庄社区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金宇水箱在冷却系统中享有良好的声誉。金宇水箱取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。金宇水箱全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.sjdwxs.com)还是从事玉米收割机水箱，收割机低温水箱，收割机水箱的厂家，欢迎来电咨询。