

豪沃离合器片图片 长沙豪沃离合器片 卓士汽配客户至上

产品名称	豪沃离合器片图片 长沙豪沃离合器片 卓士汽配客户至上
公司名称	河北卓士汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河间市行别营工业园
联系电话	13931717571

产品详情

卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，河间卓士汽车零部件有限公司三级减震离合器片。小八簧离合器片，大八簧离合器片，减震离合器片，130型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，豪沃离合器片图片，420型离合器片，430型离合器片，解放350型离合器片，新款395型离合器片，长沙豪沃离合器片，新款拉式430型离合器片，EQ430离合器片，包芯纱430离合器片，重汽离合器片），拉式430型离合器片，豪沃离合器片，斯太尔离合器片，萨克斯离合器片，道依茨离合器片，叉车离合器片0，纳米充烧离合器片，陕汽重卡离合器片，

卓士为您讲解怎样检查汽车离合器片打滑故障？一般手动变速器汽车的常见故障就是离合器片打滑。可采用下面办法检查离合器片打滑故障：1)首先就是起动发动机，换入2档。2)用力拉紧驻车制动器3)轻轻地踏加速踏板，缓慢松开离合器踏板。此时如果发动机熄火，则表明离合器正常不存在离合器片打滑故障。如果在抬离合器踏板时发动机没有熄火，则表明离合器片打滑，需要调整维修，

5062501003型北奔离合器片

1376143型离合器片

1601Z36-130型离合器片

WG9914161100型离合器片

wg9115160011型离合器片

WG9435161003型离合器片

1878080033型离合器片

1878000206型离合器片

1601Z36-130 东风离合器片

1601ZB6-130 东风车系离合器片

5062500503型北奔离合器片

5202500203型北奔离合器片

河北卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，河北卓士汽车零部件有限公司三级减震离合器片。小八簧离合器片，大八簧离合器片，减震离合器片，130型离合器片，140型离合器片，豪沃离合器片批发，153型离合器片，420型离合器片，430型离合器片，解放350型离合器片，新款395型离合器片，新款拉式430型离合器片，EQ430离合器片，包芯纱430离合器片，重汽离合器片，拉式430型离合器片，豪沃离合器片，斯太尔离合器片，萨克斯离合器片，道依茨离合器片，叉车离合器片0，纳米亢烧离合器片，陕汽重卡离合器片

维修方法: 离合器分离机构：分离拨叉无游动余量，离合器踏板无自由行程，分离轴承无游动余量。5) 刹车系统：刹车系统调整不当，豪沃离合器片价格，过紧，行使后轮毂烫手维修方法:根据以上原因，可以参照以下顺序滑进行维修:：在用打滑试车方法确认无离合器打滑的情况下，驾驶过程中应注意驾驶方法.第二步：在用打滑试车方法确认有离合器打滑的情况下，首先检查离合器踏板有无自由行程，行程是否满足汽车厂家维修手册的规定要求

没事别踩离合器

汽车在正常行驶过程中，除了起步、换挡和低速刹车时需要踩下离合器踏板外，其它时间都不要去离合器，或把脚放在离合器踏板上。如果在车辆行驶中长时间踩下离合器踏板，很容易造成离合器打滑、离合器片烧蚀等故障，严重时甚至会导致离合器压盘、飞轮端面烧蚀拉伤，同时车辆的燃油消耗也会增加，动力会有明显下降

汽车离合器片厂家，河北卓士汽车零部件有限公司，专业生产萨克斯离合器片，萨克斯离合器片，斯太尔离合器片，豪沃离合器片，430型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，包芯纱430离合器片，东风汽车离合器片，重汽离合器片，汽车离合器片

河北卓士汽车配件公司长年以生产各种车型汽车离合器片压盘产品为主，产品有：汽车离合器片压盘，汽车离合器片，离合器压盘，V型推力杆，推力杆，传动轴，传动轴吊架及各种润滑油系列。产品适用于重汽、陕汽、东风、解放、康明斯、潍柴、玉柴等车型及机型，公司生产的产品覆盖轻、中、重卡系列共计200余个品种。我厂设有行政、财务、生产、研发、质检、供应、设备等6个，金工、冲床、热处理、螺旋、支承环等5个车间，总装一条生产线；我厂开发新产品共计60余个品种。

豪沃离合器片图片-长沙豪沃离合器片-卓士汽配客户至上(查看)由河北卓士汽车零部件有限公司提供。河北卓士汽车零部件有限公司(www.hjshengxing.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.hbzhuoshi.com)还是从事重卡离合器片,重卡离合器压盘,重卡离合器生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。