

温州压滤机喂料泵定做 强能泵业

产品名称	温州压滤机喂料泵定做 强能泵业
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

ZJW-II专用泵是一种性能特殊的杂质泵。近年来，被业内人士称之为“压滤机专用入料加压泵”。该泵由后侧面吸入浆液，简单的填料密封无泄漏，更重要的是其流量、扬程曲线很陡，非常适合一些特殊的工况。

选用 ZJW-II压滤机专用入料泵所列主要技术数为泵在1480r/min时的数据，对于要求压力低的工况，可适当切削叶轮或降低泵转数来解决，还可以选用我厂生产的ZJ系列渣浆泵，ZJ型泵的机械密封与ZJW-II泵一样“无泄漏”。

强能只提供几个直联传动的基础尺寸。因地形限制或改变泵的转数需要皮带传动的基础尺寸，有现场提供具体数据另行设计。皮带传动方式一般有尾架式、平行式、背托式传动。ZJW-II压滤机专用入料泵为压入式吸入泵，吸程小，建议入料液面高于泵的中心高。进出口管道直径一般与泵的进出口径相同或稍大，因浆体浓度大多较高，故泵进口管路不宜过长，以免影响吸料

当污泥压滤机的液压系统长时间工作时，污泥压滤机的疲劳性能如下：首先，污泥压滤机的温度过高，热量大。其次，污泥压滤机功率不足而且很弱。如果温度过高，我们可以考虑用新的液压油更换污泥过滤器中的高温液压油，这样可以快速降低污泥过滤器的温度。如果污泥压滤机的运动不强，则需要及时关闭并休息一段时间。只有这样才能延长机器的使用寿命。

整个污泥压滤设备依靠液压系统提供强大的动力，整个污泥压滤机与液压系统密不可分。包括过滤板的挤压，推板的回拉，拉板小车的操作的估计等，都与液压系统不可分离。因此，应用于整个设备的污泥压滤系统的频率非常高，并且它是污泥压滤机中特别耗尽的部件。适当地让污泥过滤器保持静止，以便它可以更有效地工作。

压滤机泵滤板损坏的原因和修复的方法

压滤机泵滤板损坏的原因和修复的方法压滤机专用泵造成压滤机泵滤板损坏的原因有：、当污泥过稠或干块时，就会造成供料口的堵塞，此时污泥压滤机泵滤板间没有了介质只剩下液压系统本身

压滤机泵滤板损坏的原因和修复的方法 压滤机专用泵

造成压滤机泵滤板损坏的原因有：

- 、当污泥过稠或干块时，就会造成供料口的堵塞，此时污泥压滤机泵滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力，此时板块本身由于长时间受压极易造成损坏。
- 、供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时，同样会造成板框本身受力过多以至于损坏。
- 、淄博压滤机入料泵批发如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀，压力无处外泄，以至于造成损坏。
- 、污泥压滤机泵滤板清理不净时，有时会造成介质外泄，一旦外泄，板框边缘就压滤机入料泵会被冲刷出一道一道的小沟来，泥饼无法形成。

压滤机泵滤板修复方法：

- 、清理沟槽，漏出新鲜面来，可用小锯条等清理

森地客压滤机入料泵

- 、压滤机泵滤板损坏的修补剂按 比例调配好
- 、把调配好的修补剂涂在沟槽上，涂满稍高
- 、迅速套好滤布，将滤板挤在一起，使修补剂和滤布粘在一起，同时挤平沟槽
- 、原因和修复的方法挤压一段时间后，粘胶自然成型，不再变化，此时便可以正常使用了。