

浮雕生产供应 浮雕 国豪石业石材雕刻厂家

产品名称	浮雕生产供应 浮雕 国豪石业石材雕刻厂家
公司名称	泉州国豪石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市惠安县崇武镇电厂后面
联系电话	13906097646

产品详情

园林景观施工中的石材工艺细节有哪些？

一、基本要求：

- 1、花岗石、大理石板面层：用料尺寸准确，边角整齐，拼接严密，接缝顺直。
- 2、面层与基层必须结合牢固，无空鼓。
- 3、面层所用板块品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。
- 4、大理五和花岗石板块面层；板块挤靠严密，无缝隙，接缝通直无错缝，表面平整洁净，图案清晰无磨划痕，周边顺直方正。
- 5、坡度符合设计要求，不倒泛水，无积水，与收水口结合处严密牢固，浮雕生产供应，（有坡度的面层应做泼水检验，并以能排除液体为合格）
- 6、碎拼花岗石地面颜色协调，间隙适宜美观，板块大小适中，基本以不规则五边型为主，每个接缝点按不超过三块石材为宜，无裂缝和磨纹，表面平整。
- 7、主要标准参数及检查方法：
 - 7-1、表面平整度误差1~3mm，用2m靠尺和楔形塞尺检查；
 - 7-2、缝格平直误差不超过2mm，不足5m拉通线和尺量检查；
 - 7-3、接缝高低差误差0.5mm内，尺量和楔形塞尺检查；
 - 7-4、板块间隙宽度不大于2mm，尺量检查。

园林景观施工中的石材工艺细节有哪些？

园林景观施工中的石材工艺细节有哪些？

石材（水泥砖）铺装要求

1. 施工工艺要求

1、各种面层所用的板块的品种、质量必须符合设计要求。

2、大连砖及（水泥砖）应按颜色和花型分类，有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板块应剔出，标号、品种不同的板块不得混杂使用。

3、拨缝、修整：将已铺好的砖块，拉线修整拨缝，将缝拉直，并将缝内多余的砂浆扫出，将砖拍实，如有坏砖应及时更换。

4、沿铺装纵、横两个方向排好尺寸，缝宽以不大于5mm为宜，当尺寸不足整块砖的倍数时可裁割半块砖用于边角处；尺寸相差较小时，可调整缝隙，根据已确定后的砖数和缝宽，带施工纵、横控制线并严格控制好方正。

浙江省温岭“中国石雕之乡”

温岭是我国四大石雕之乡之一，石雕的文化和历史源远流长。早起步于宋代，至明代嘉靖年间，浮雕价格，石雕工艺已盛极一

温岭石雕台州民间曾流传“黄岩蜜橘雁荡松，浮雕，太平石工天台钟”的民谣。目前，温岭市有40余家石雕企业，从业的石雕艺人近2000人，其中高龙石雕艺人占80%。石雕行业的兴起，已成为温岭市经济发展又一个新的增长点。

为了共同创建石雕市场，保持行业的长盛不衰，温岭市高龙乡政府在浦三村专门划出30亩土地，集中全乡30余家石雕企业建立高龙石雕园区。政府负责通水、电、路等园区配套设施，制订出优惠政策，实行税收、用电等方面的倾斜，从而使石雕产业成为该乡的支柱产业，占工业产值的一半多。面对即将到来的新世纪，温岭人不断提高石雕工艺的科技含量，引进和应用先进的技术改造传统的石雕工艺，浮雕生产厂家，开始采用电脑刻字设计和人工雕刻相结合的新方法，生产一些品位高、深受人们喜爱的石雕工艺品。

温岭人已在因特网上做起了石雕生意。石狮子、石屏风、石碑、石腰鼓等石工艺品图案、照片进入因特网后，业务联系十分繁忙。今年前7个月，温岭市石雕行业实现产值近亿元。神州大地到处留下温岭石雕艺人的足迹和作品。

浮雕生产供应-浮雕-国豪石业石材雕刻厂家(查看)由泉州国豪石业有限公司提供。“石雕工艺品,园林古建工程,建筑幕墙工程,别墅工程”就选泉州国豪石业有限公司(www.qzghsy.com),公司位于:福建省泉州市惠安县崇武镇电厂后面,多年来,国豪石业坚持为客户提供好的服务,联系人:张先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。国豪石业期待成为您的长期合作伙伴!