

天正奇虎发货及时 3C排烟风机报价 松原3C排烟风机

产品名称	天正奇虎发货及时 3C排烟风机报价 松原3C排烟风机
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

1.在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过 280 时能自行关闭的排烟防火阀，该阀应与排烟风机连锁，当该阀关闭时，排烟风机，3C排烟风机供应商，排烟风机应能停止运转。

2、穿越防火分区的排烟管道设置防火阀（烟气温度超过 280 时能自行关闭的防火阀）的情况有两种：机械排烟系统水平不是按防火分区设置，或排烟风机和排烟口不在一个防火分区，管道在穿越防火分区处设置防火阀；竖向管道穿越防火分区时，在各防火分区水平支管与垂直风管的连接处设置防火阀。

什么是轴流式排烟风机

T40型轴流风机在出厂前，山东奇虎空调设备集团有限公司均经运转试验，确保运转平稳。流过T40型轴流风机的空气是否清洁干燥，不得混有杂质和过多的水蒸气，一般轴流风机的压力系数较低 $P < 0.3$ ，3C排烟风机价格，流量系数 $Q = 0.3 \sim 0.6$ ，单级风机比转数 $sn = 18 \sim 90$ 。轴流风机横截面为翼剖面。叶片可以固定位置，也可以围绕纵轴旋转。叶片与气流的角度可以不可调或可调，什么是轴流式风机。

怎么消除消防排烟风机转速的稳定性？

消防排烟风机是一种的风机产品，松原3C排烟风机，其超高功能，3C排烟风机报价，我们现已非常了解了，不过在使用过程中也会呈现一些转速不稳定的现象，这令广阔用户比较忧虑，下面小编向我们详细分析下消防排烟风机呈现转速不稳定的主要原因：

稳定，可能是可控硅呈现问题了，它开路、短路或者是内部接触不良。

- 2、可能是整流二极管呈现问题导致的。
- 3、可调电阻时刻太长，容易呈现接不良的现象。
- 4、电子转子和整流子之间的碳刷还活着是碳粉不良，这样能够先调试电阻，然后再进行测验。

天正奇虎发货及时(图)-3C排烟风机报价-松原3C排烟风机由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司（www.3339.com.cn）是从事“CCCF排烟风机,CCCF防火阀,水箱,加压送风机,排烟阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：国总。