

# 铜陵制粒机 秸秆制粒机 安徽盛昌

产品名称	铜陵制粒机 秸秆制粒机 安徽盛昌
公司名称	安徽盛昌生物能源科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省广德县经济开发区广屏路2号
联系电话	13195355599

## 产品详情

### 制粒机设备常见故障原因及排除方法

#### 、制粒机冒烟

故障原因：1.刮刀磨损，使压辊和转子支承板之间形成一层硬的物料层；2. V形带张力不够；3.硬的物料堆积在压辊后支承板之间形成一层硬的物料层。

排除方法：1.装上新刮刀；2.张紧V形带；3.清除硬的物料并润滑主轴承直至润滑脂从后支承板的后面冒出为止。

#### 、制粒机每转一圈就听见滴答声

故障原因：1. 环模内有金属杂质。

排除方法：1. 检查环模内表面并除去金属杂质。

### 制粒机的介绍

制粒机是将粉状物料制作成颗粒状物料的一种设备，主要适用于化工、食品、制药等行业，具有制粒速度快、制粒效果好等优点，代替摇摆式颗粒机，制粒机生产厂家，成为新一代的颗粒设备。根据制粒的方法不同，铜陵制粒机，可分为干法制粒机与湿法制粒机；根据制粒的对象不同，可分为饲料制粒机、木屑制粒机、秸秆制粒机等。生产厂家使用制粒机是为了制粒，小型制粒机，如果制粒机的产量低，势必会影响厂家的经济效益。

### 制粒机的故障解决方法

颗粒料产生垂直裂纹：外观表明颗粒料中含有大的颗粒原料，此等大颗粒原料在调质时，很难充分吸收水蒸汽中的水份与热量，不像其它较细的原料那么容易软化，而在冷却时，秸秆制粒机，由于软化程度不同，导致收缩量的差异，以致产生辐射式裂纹，使得粉化率增加。改进的办法在于妥善控制粉状饲料原料的粗细度与均匀度，从而在调质时能使所有的原料都能够充分均匀软化。

铜陵制粒机-秸秆制粒机-安徽盛昌(推荐商家)由安徽盛昌生物能源科技开发有限公司提供。安徽盛昌生物能源科技开发有限公司（[www.ahscnykj.com](http://www.ahscnykj.com)）在农业机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽盛昌一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：倪经理。