

铝灌溉管多少钱 铝灌溉管 铝灌溉管生产厂家

产品名称	铝灌溉管多少钱 铝灌溉管 铝灌溉管生产厂家
公司名称	任丘市洪润喷灌设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	任丘市出岸镇西古贤村
联系电话	13103071718

产品详情

移动喷灌河北喷灌

移动喷灌分为全移动管道式喷灌系统和半固定管道式喷灌系统两种。

1、全移动管道式喷灌系统

系统组成与固定式相同，它的各个部分，水泵、动力机、各...管道和喷头等都可拆卸，在多个田块之间轮流喷洒作业，因此系统的设备利用率高、投资小，铝灌溉管，但由于所有设备(特别是动力机和水泵)都要拆卸、搬运，劳动强度大。

2、半固定管道式喷灌系统

系统组成与固定式相同，铝灌溉管型号齐全，其中动力机、水泵及输水干管等常年或整个灌溉季节固定不动，支管、竖管和喷头等可以拆卸移动，安装在不同的作业位置上轮流喷灌。这种方式综合了全固定和全移动管道式喷灌系统的优缺点，投资适中，操作和管理也较为方便，是目前国内使用较为普遍的一种管道式喷灌系统。管道式喷灌系统比较适用于水源较为紧缺，取水点少的地区。

移动喷灌按材料主要有铝合金管移动喷灌和水带移动喷灌两种。

铝合金管移动喷灌：由厚度0.8——1.5mm厚，长度6米/根的铝合金管和快速接头、单丝立杆、支架、喷头以及配套快接三通、四通、方便体、水堵等组成。

水带移动喷灌：由涂塑水带、底座三通、立杆、三角支架、喷头、快接三通、四通、堵片、公接头、母接头等组成。

喷灌喷头常见故障及解决办法

1、水舌性状异常。产生水舌性状异常故障现象，其原因可能时喷头加工精度的问题，有毛刺或损伤，应把喷头打磨光滑或者更换喷嘴，也可能时喷嘴内部损坏严重，应及时更换喷嘴，也有可能时喷头内部有异物阻塞，应拆开喷头清除异物，铝灌溉管价格，还可能时整流器扭曲变形，应修理或更换整流器。

2、水舌形状尚可但射程不够。出现射程不够故障现象时，原因可能时喷头转速太快，应适当调小喷头转速，也可能时工作压力不够，应安设计要求调高压力。

3、喷头转动部分漏水。产生喷头转动部分漏水故障现象时，原因可能时垫圈磨损、止水胶圈损坏或安装不当，应更换新件或重新安装;也坑你时垫圈中进入泥沙、密封端面配合不严密，应拆开彻底清洗，还可能时喷头加工精度不够，应修理或更换新件。

4、摇臂式喷头不转动或转动慢。出现喷头不转动或转动慢故障现象时，原因可能时空心轴与轴套之间间隙过小，应车削或打磨加大间隙;也可能时安装时轴套拧得过紧，应适当拧松轴套，还可能时空心轴与轴套间进入泥沙而堵塞，应拆开清洗干净后重新安装。

5、摇臂张角太小或甩不开。出现这一故障现象时，原因可能时摇臂与摇臂轴配合过紧，阻力太大，应适当加大间隙，也可能时摇臂弹簧压得过紧，应适当调低弹簧压力，也可能时摇臂安装过高，铝灌溉管多少钱，导致不能切入水舌，应适当调低摇臂的位置，还可能时供水压力不足，应适当调高供水工作压力。

草坪利用喷灌设备灌溉在我们的日常生活中已经是很常见的事情了。不知道您有没有发现，草坪喷灌设备在安装喷头时，一般会选择草坪的边角部位来安装喷头，这样有什么好处吗?为什么要在草坪的边角安装喷头呢?

首先是出于均匀度的考虑。因为尽管在地块内部的喷头的射程可以覆盖边角范围，但若没有边角的喷头与其组合喷洒，就不可能达到较好的均匀度;另外，边角喷头的喷洒角度可根据实际地形调节成180°、90°或其他角度(应注意根据角度的不同，其喷咀的喷水量与中间全园的不同，按比例可以计算出来)，使水流不会喷洒到地块以外，从而减少水的浪费和对行人的影响。

铝灌溉管多少钱-铝灌溉管-铝灌溉管生产厂家(查看)由任丘市洪润喷灌设备有限公司提供。铝灌溉管多少钱-铝灌溉管-铝灌溉管生产厂家(查看)是任丘市洪润喷灌设备有限公司(www.tz1288.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张飞鹏。