

# cnc加工中心价格 滁州加工中心 广数 厂家直销

产品名称	cnc加工中心价格 滁州加工中心 广数 厂家直销
公司名称	合肥广数自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区淝河南路淝河大厦B座26层
联系电话	17775352007

## 产品详情

### 加工中心安全规则

1. 加工前机床试运转，应检查润滑、机械、电气、液压、数显等系统的运行状况，在一切正常的情况下方可进行切削加工。
2. 机床按程序进入加工运行后，操作人员不准接触运动着的工件、刀具和传动部分，禁止隔着机床转动部分传递或拿取工具等物品。
3. 调整机床、装夹工件和刀具以及擦拭机床时，必须停车进行。
4. 工具或其它物品不许放在电器、操作柜及防护罩上。
5. 不准用手直接清除铁屑，应使用专门工具清扫。
6. 发现异常情况及报警信号，cnc加工中心厂家，应立即停车，请有关人员检查。
7. 不准在机床运转时离开工作岗位，滁州加工中心，因故要离开时，将工作台放在中间位置，刀杆退回，必须停车，并切断主机电源。

### 加工中心伺服驱动电池更换

绝1对制系统数据靠伺服驱动电池保持，当出现电池电压过低(警告9F)的情况时、驱动器电池需要更换，请尽快订购同型号的电池单元，并保持驱动器电源接通。请在更换电池的30分钟前开启驱动单元的电源，在1小时以内完成更换电池。

### 加工中心电池的更换步骤

- 1、确认输入电源已切断、所更换的驱动单元的电源已OFF。
- 2、拔出与驱动单元电池插口相连的电池插头。
- 3、用指尖按下电池侧面、横推电池然后取出。
- 4、新电池的插头与驱动单元电池插口相连。
- 5、把电池安装到驱动单元上。

## 加工中心线轨的优点

- 1、运行速度快，现在很多机床的运行速度极快，特别是空程速度，这个很大程度上就是依赖线轨的功劳，因为滚动摩擦的运行方式以及的加工，cnc加工中心价格，切实的保证了机床高速运行的精确性和平稳性，大幅度的提升了加工效率和加工精度。
- 2、加工精度高，因为线轨作为一种标准商品，其无论是材质还是加工方式都进入了良性的可控范围，所以在很多精加工领域的机床，大部分都是采用的线轨作为机床导轨，这也极大的保证了机床的加工精度，国内做得比较好的有南京工艺，汉江线轨，台湾有上银线轨，德国有力士乐公司，日本有THK线轨等等，数控加工中心，这些品牌极大的丰富和满足了市场对各种不同要求的线轨的需求，个人喜欢选用日本的THK，性能稳定，做工精细，就是价格偏高。

cnc加工中心价格-滁州加工中心-广数厂家直销由合肥广数自动化设备有限公司提供。合肥广数自动化设备有限公司（[www.hfgsjc.com](http://www.hfgsjc.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！